

LAUDO TÉCNICO/AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
CRPO-VRP
2º BPM/ RIO PARDO

LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS

ATIVACÃO ☐	AVALIAÇÃO ☐	CONCERTO ☐	DESATIVACÃO ☒	TRANSFERÊNCIA ☐
ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR			UNIDADE: 2ºBPM	
LOCAL DE INSPEÇÃO: RUA ERNESTO ALVES, Nº309			DATA: 27/01/2026	
REFERENCIA Nº: SEI 26/1203-9000231-6			ASSUNTO: AVALIAÇÃO DE VEÍCULO PARA BAIXA	
DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO: BI 02/2ºBPM/2026				
IT DE PORTARIA Nº :				
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
PLACA:	IWH9568	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular
PREFIXO:	10.453	1- MOTOR	☒	
TIPO/MARCA:	automóvel/Fiat	2- AGREGADOS MOTOR		☒
MODELO:	Pálio adventure	3- CAIXA/CÂMBIO	☒	
COR:	branco	4- AGREGADOS CAIXA	☒	
CHASSI:	9BD374175F5072198	5- SISTEMA DIREÇÃO		☒
ANO DE FAB.:	2014	4- SISTEMA DE FREIOS	☒	
RENAVAN	1037399401	5- SISTEMA ELÉTRICO		☒
POTÊNCIA:	130 cv	6- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO	☒	
QUILOMETRAGEM:	302.000	7- AGREGAD SIST INJEÇÃO-CARB	☒	
COMBUSTÍVEL:	gasolina	8- SIST. ARREFECIMENTO	☒	
Nº DO MOTOR:	370A00112732684	9- AGREGADOS SIST. ARREF.		☒
VEÍCULO RODANDO:	☐ SIM ☒ NÃO	10- SISTEMA SUSPENSÃO		☒
PARADO MOTIVO:	DESCARGA	11- PNEUS / RODAS / ESTEPE		☒
POSSUI MULTAS:	☐ SIM ☒ NÃO	12- CARROCERIA	☒	
USO DE PEÇAS P/ OUTRA VTR	☐ SIM ☒ NÃO	13- INTERIOR / ACESSÓRIOS		☒
CASO POSITIVO QUAL PEÇA?		14- BANCOS		☒
		15- FORRAÇÕES		☒
DESTINO? Envio para leilão		16- DIFERENCIAL		☒
		17- EQUIP. OBRIGATÓRIOS		☒
OBSERVAÇÕES GERAIS				
O veículo apresenta desgaste acentuado em decorrência do uso intenso a que foi submetido, aliado ao seu baixo ano de fabricação, por se tratar de viatura empregada em serviço operacional. Motor foi reformado no ano de 2023 e caixa de câmbio em condições, mas suspensão, agregado, tanque de combustível, bomba da direção hidráulica e acabamento interno precisam de reparos.				
VALOR DO VEÍCULO (FIPE): 40.924,00				
VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: 8.184,00				
CONCLUSÃO:				
Diante do exposto, conclui-se que o veículo apresenta desgaste significativo decorrente do uso intenso e contínuo em serviço operacional, aliado ao seu baixo ano de fabricação. Tal condição é compatível com a natureza da atividade desempenhada pela viatura, refletindo o desgaste natural dos componentes ao longo do tempo, conclui-se que a viatura deverá ser desativada.				
Nos termos do Decreto nº 50.033/13, e Resolução nº 01/13, SARH, declaramos que o veículo deverá ser		Presidente	Responsável 1:	
consertado ☐ desativado ☒				
(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)		CAP PM ELTON DA SILVA VICENTE	Id func: 2823802	
		Id Func. 3712354	Responsável 2:	
Classificado como,		Data da publicação da C'AVE no BI		
☐ Adequado uso ☒ recuperável		06 / 01 / 2026	SD PM S'ABRINA DE ARAUJO TEIXEIRA	
☐ Material Ferroso ☐ irrecuperável			Id Func 3164098	