



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
Secretaria do Planejamento,
Orçamento e Gestão
Subsecretaria de Patrimônio
do Estado

LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULO

Secretaria: ☐ ATIVAÇÃO ☐ AVALIAÇÃO ☐ CONserto ☐ DESATIVAÇÃO ☒ TRANSFERÊNCIA ☐

ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR UNIDADE: 43º BPM

LOCAL DE INSPEÇÃO: Rua Teutônio Villela, Nº 262, Bairro Cohab DATA: 27/02/26

PROCESSO Nº: ASSUNTO: DESATIVAÇÃO DE VEÍCULO

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO			ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
PLACA:	IYF8054		ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PREFIXO:	10992		1- MOTOR		X		
TIPO/MARCA:	TOYOTA		2- AGREGADOS MOTOR		X		
MODELO:	COROLLA XEI 2.0		3- CAIXA/CÂMBIO			X	
COR:	BRANCA		4- AGREGADOS CAIXA			X	
CHASSI:	9BRBD3HE8J0372307		5- SISTEMA DIREÇÃO		X		
ANO DE FAB./MODELO:	2017/2018		6- SISTEMA DE FREIOS			X	
RENAVAM:		1137799223	7- SISTEMA ELÉTRICO		X		
POTÊNCIA:	154 CV		8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO		X		
QUILOMETRAGEM:	141.406		9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB		X		
COMBUSTÍVEL:	FLEX	☒ GAS ☐ DIE ☐ ALC ☐	10- SIST. ARREFECIMENTO			X	
Nº DO MOTOR:	M510681		11- AGREGADOS SIST. ARREF.			X	
VEÍCULO RODANDO:	SIM ☐ NÃO ☒		12- SISTEMA SUSPENSÃO			X	
PARADO MOTIVO:	DESCARGA		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE			X	
POSSUI MULTAS:	SIM ☐ NÃO ☒		14- CARROCERIA		X		
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO?	☐ SIM ☒ NÃO		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		X		
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?			16- BANCOS		X		
			17- FORRAÇÕES		X		
			18- DIFERENCIAL		X		
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc)?			19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS		X		
Desativação							

VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):

Mês de referência: Fevereiro de 2026	VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ R\$ 99.706,00
	VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$

OBSERVAÇÕES GERAIS

Descarga do veículo orçado entre 40% e 60% do valor constante na tabela FIPE conforme documentação anexada.

CONCLUSÃO:

Após exames realizados, concluímos que somos de parecer favorável a descarga do referido veículo.

Nos termos do Decreto nº 55985/21, e Instrução Normativa nº 05/21, declaramos que o veículo deve ser
consertado ☐ desativado ☒

(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)

Classificado como,

☐ Adequado uso

☐ Material Ferroso

☒ recuperável

☐ Irrecuperável

Responsável Técnico:

Gerson Bernier
RG: 10.000.000
A BURNIER LTDA

Data da publicação da CAVE no BI: 022 CRPM SERRA 2026
DATA DA PUBLICAÇÃO: 02/03/26

pág. 1092

Responsável:

EMERSON HENRIQUE MOROTTI - Cap PM
Id Func: 4761090

Responsável 2:

SOFIA FRELICH EMERIM - 2º Sgt PM
Id Func: 4394933