



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
Secretaria do Planejamento,
Orçamento e Gestão
Subsecretaria de Patrimônio
do Estado

LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE

Secretaria: ATIVAÇÃO ☐ AVALIAÇÃO ☐ CONserto ☐ DESATIVAÇÃO ☒ TRANSFERÊNCIA ☐

ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR

UNIDADE: 43° BPM

LOCAL DE INSPEÇÃO: Rua Teutônio Vilela, Nº 262, Bairro Cohab

DATA: 08.05.26

PROCESSO Nº: 26/1203-9004304-7

ASSUNTO: DESATIVAÇÃO DE VEÍCULO


CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
PLACA:	JBMOH02	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PREFIXO:	4310	1- MOTOR		X		
TIPO/MARCA:	Microônibus / IVECOFIAT	2- AGREGADOS MOTOR		X		
MODELO:	D4012 MAXIVAN1	3- CAIXA/CÂMBIO		X		
COR:	BRANCA	4- AGREGADOS CAIXA		X		
CHASSI:	93ZC3580118303184	5- SISTEMA DIREÇÃO		X		
ANO DE FAB./MODELO:	2001/2001	6- SISTEMA DE FREIOS		X		
RENAVAM:	00793448115	7- SISTEMA ELÉTRICO		X		
POTÊNCIA:	122 CV	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO		X		
QUILOMETRAGEM:	165914	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB		X		
COMBUSTÍVEL: FLEX ☐ GAS ☐ DIE ☒ ALC ☐		10- SIST. ARREFECIMENTO		X		
Nº DO MOTOR:	3338860	11- AGREGADOS SIST. ARREF.		X		
VEÍCULO RODANDO:	SIM ☐ NÃO ☒	12- SISTEMA SUSPENSÃO		X		
PARADO MOTIVO:	DESCARGA	13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		X		
POSSUI MULTAS:	SIM ☐ NÃO ☒	14- CARROCERIA		X		
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? ☐ SIM ☒ NÃO		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		X		
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?		16- BANCOS		X		
		17- FORRAÇÕES			X	
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc)?		18- DIFERENCIAL		X		
Desativação		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS		X		

VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):

Mês de referência:	Fevereiro de 2026	VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$
		R\$ 31.964,00
		VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO:
		R\$ 9.589,20

OBSERVAÇÕES GERAIS

Descarga do veículo orçado entre 40% e 60% do valor constante na tabela FIPE conforme documentação apresentada no processo.



CONCLUSÃO:

Após exames realizados, concluímos que somos de parecer favorável a descarga do referido veículo.

Nos termos do Decreto nº 55985/21, e Instrução Normativa nº 05/21, declaramos que o veículo deve ser consertado ☐ desativado ☒

(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)
Classificado como,

☐ Adequado uso ☒ recuperável
☐ Material Ferroso ☐ Irrecuperável

Responsável Técnico:

Gerson Barreto
RG: 4063581501
AUTO DE DESCARTE DE VEÍCULO

Data da publicação da CAVE no BI CRPM SERRA
DATA DA PUBLICAÇÃO:
pág.

Responsável 1:

EMERSON HENRIQUE MOROTTI - Cap PM
Id Func: 4761090

Responsável 2:

LEONARDO MUNIZ BARRETO BORGES - 1º SGT PM
Id Func: 2629797