



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
Secretaria do Planejamento,
Orçamento e Gestão
Subsecretaria de Patrimônio
do Estado

LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULO NR 05/2026

Secretaria:

ATIVACÃO ☐ AVALIAÇÃO ☐ CONSERTO ☐ DESATIVACÃO ☒ TRANSFERÊNCIA ☐

ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR

UNIDADE: CRPM-VC/SEDE

LOCAL DE INSPEÇÃO: Rua ARTUR RENNER, 800, BAIRRO SÃO JOÃO, MONTENEGRO, RS.

DATA: 24/02/2026

PROCESSO Nº: 26/1203-9004093-5

ASSUNTO: DESATIVACÃO VTR BM PREFIXO BM-11053

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
		ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo
PLACA: IYK0620		1- MOTOR			X
PREFIXO: BM-11053		2- AGREGADOS MOTOR		X	
TIPO/MARCA: AUTOMÓVEL/TOYOTA		3- CAIXA/CÂMBIO		X	
MODELO: COROLLA XEI20FLEX		4- AGREGADOS CAIXA		X	
COR: BRANCA		5- SISTEMA DIREÇÃO		X	
CHASSI: 9BRBD3HE0J0379039		6- SISTEMA DE FREIOS			X
ANO DE FAB./MODELO: 2017 / 2018		7- SISTEMA ELÉTRICO			X
RENAVAM: 1145713987		8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO			X
POTÊNCIA: 154CV		9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB			X
QUILOMETRAGEM: 262.820		10- SIST. ARREFECIMENTO			X
COMBUSTÍVEL: FLEX ☒ GAS ☐ DIE ☐ ALC ☐		11- AGREGADOS SIST. ARREF.			X
Nº DO MOTOR: M525314		12- SISTEMA SUSPENSÃO			X
VEÍCULO RODANDO: ☒ SIM ☐ NÃO		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE			X
PARADO MOTIVO: DESCARGA		14- CARROCERIA			X
POSSUI MULTAS: ☐ SIM ☒ NÃO		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS			X
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? ☐ SIM ☒ NÃO		16- BANCOS			X
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?		17- FORRAÇÕES			X
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?		18- DIFERENCIAL			X
		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS			X

VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):

VALOR DO VEÍCULO (FIPE):

R\$ 99.706,00

VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO:

R\$ 25.000,00

OBSERVAÇÕES GERAIS

- O VEÍCULO ENCONTRA-SE NO PÁTIO DO CRPMVC, NA RUA ARTHUR RENNER 800, MONTENEGRO, RS.

- VEÍCULO RECUPERÁVEL

CONCLUSÃO: RECUPERÁVEL

OBS.: O VEÍCULO É BAIXADO EM DTERS SOMENTE EM CASO DE DESATIVACÃO POR DOAÇÃO OU DESATIVACÃO DEFINITIVA/ALIENAÇÃO.

Nos termos da Instrução Normativa xxxxx
declaramos que o veículo deverá ser:

consertado ☐ desativado ☒
(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)

Classificado como,

☐ Adequado uso ☒ recuperável
☐ Material Ferroso ☐ irrecuperável

Responsável Técnico: 1º Ten DIONSON

Matrícula: 2807939

DIONSON PORTELLA MARTINS - 1º Ten PM
Id Func 2807939 - PERITO

Data da publicação da CAVE no DOE

____/____/____
pág. ____

Responsável 1:

ANDRIUS DANNENBERG MARTINS
1º Sgt PM - Id Func 3154882

Responsável 2:

MÁRCIO OTONIEL SILVA CLARO
2º Sgt PM Id Func 2683865