



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO
CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO

LAUDO TÉCNICO

/ AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULOS

ATIVACÃO ☐ AVALIAÇÃO ☐ CONserto ☐ DESATIVACÃO ☒ TRANSFERÊNCIA ☐

ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR	UNIDADE: 3º BPCHQ
LOCAL DE INSPEÇÃO: Av. Teixeira Soares, 647 (Oficina 3ºBPChq)	DATA: 23/02/2026
PROCESSO Nº: SEI Nº 26/1203-9003618-0	ASSUNTO: DESCARGA VIATURA 9134

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
		ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Falta (QUANT)
PLACA:	KBK5480	1- MOTOR	X			
PREFDXO	9134	2- AGREGADOS MOTOR	X			
TIPO/MARCA:	CAMINHÃO/M BENZ	3- CAIXA CÂMBIO	X			
MODELO:	L 1118	4- AGREGADOS CAIXA		X		
COR:	VERDE	5- SISTEMA DIREÇÃO			X	
CHASSI:	9BM344024JB788530	6- SISTEMA DE FREIOS			X	
ANO DE FAB.:	1988	7- SISTEMA ELÉTRICO		X		
RENAVAM:	121889939	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO			X	
POTÊNCIA:	170CV	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB			X	
QUILOMETRAGEM:	442.711	10- SIST. ARREFECIMENTO			X	
COMBUSTÍVEL: ☐ FLEX ☐ GÁS ☒ DIE ☐ ALC		11- AGREGADOS SIST. ARREF.			X	
Nº DO MOTOR:	34.495.510.945.090	12- SISTEMA SUSPENSÃO			X	
VEÍCULO RODANDO: ☐ SIM ☒ NÃO		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE	X			
PARADO MOTIVO:	FALTA DE MANUTENÇÃO	14- CARROCERIA				X
POSSUT MULTAS: ☐ SIM ☒ NÃO		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		X		
USO DE PEÇAS P. OUTRA VTR ☒ SIM ☐ NÃO		16- BANCOS		X		
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?		17- FORRAÇÕES		X		
CARROCERIA BAÚ		18- DIFERENCIAL		X		
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc)?		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS		X		
LEILÃO						

VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):

Veículo com quilometragem superior a 150.000 km, tempo de fabricação superior a 10 anos, e orçamento superior a 40% do valor de referência conforme tabela Fiipe, sendo necessária sua desativação conforme disposto na Instrução Normativa nº 07, de 04 de agosto de 2023.	VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ R\$ 50.942,00
	VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ R\$ 13.000,00

OBSERVAÇÕES GERAIS



CONCLUSÃO: CONSTATOU-SE QUE O VEÍCULO DEVE SER DESATIVADO COMO RECUPERÁVEL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº07, DE 04 DE AGOSTO DE 2023 E NI 4.9/EMBM/2022		
Nos termos do Decreto nº 50.033/13, e Resolução nº 01-13, SARH, declaramos que o veículo deverá ser consertado ☐ desativado ☒ (PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO) Classificado como:	Responsável Técnico: SD PM MILTON ROMANO JUNIOR ID FUNC: 4662261 Matricula: 	Responsável 1: 2º SGT PM EDUARDO DE OLIVEIRA GRETHE Matricula: 4390059 Responsável 2: SD PM VIDAL ROGÉRIO TIECHER MELLER Matricula: 2278561
☐ Adequado uso ☒ Recuperável ☐ Material ferroso ☐ Irrecuperável	Data da publicação da CAVE no BI 003/2026 09/01/2026	