



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
CRPO-VRP
2º BPM/ RIO PARDO

LAUDO TÉCNICO/AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS

LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS

ATIVACÃO	☐	AVALIAÇÃO	☐	CONCERTO	☐	DESATIVACÃO	☒	TRANSFERÊNCIA	☐
ÓRGÃO:	BRIGADA MILITAR					UNIDADE:	2º BPM		
LOCAL DE INSPEÇÃO:	RUA ERNESTO ALVES, Nº309					DATA:	26/01/2026		
REFERENCIA Nº:	SFI 25/1203-9001610-9					ASSUNTO:	AVALIAÇÃO DE VEÍCULO PARA BAIXA		
DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO: BI 02/2ºBPM/2026									
TI DE PORTARIA Nº:									
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO				ESTADO DE CONSERVAÇÃO					
PLACA:	IVE3683			ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Falta (QUANT)	
PREFIXO:	9.662			1- MOTOR	x				
TIPO-MARCA:	automóvel/Fiat			2- AGREGADOS MOTOR		x			
MODELO:	Pálio adventure			3- CAIXA/CÂMBIO	x				
COR:	branco			4- AGREGADOS CAIXA	x				
CHASSI:	9BD373175E5046743			5- SISTEMA DIREÇÃO			x		
ANO DE FAB:	2013			6- SISTEMA DE FREIOS	x				
RENAVAN	602506107			7- SISTEMA ELÉTRICO		x			
POTÊNCIA:	130 cv			8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO	x				
QUILOMETRAGEM:	193.035			9- AGREGAD SIST.INJEÇÃO/CARB	x				
COMBUSTIVEL:	gasolina			10- SIST. ARREFECIMENTO	x				
Nº DO MOTOR:	370A00112539117			11- AGREGADOS SIST. ARREF.	x				
VEICULO RODANDO:	☒ SIM ☐ NÃO			12- SISTEMA SUSPENSÃO			x		
PARADO MOTIVO:	DESCARGA			13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		x			
POSSUI MULTAS:	☐ SIM ☒ NÃO			14- CARROCERIA	x				
USO DE PEÇAS P/ OUTRA VTR	☐ SIM ☒ NÃO			15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		x			
CASO POSITIVO QUAL PEÇA?				16- BANCOS		x			
				17- FORRAÇÕES		x			
DESTINO? Envio para leilão				18- DIFERENCIAL		x			
				19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS		x			
OBSERVAÇÕES GERAIS									
O veículo apresenta desgaste acentuado em decorrência do uso intenso a que foi submetido, aliado ao seu baixo ano de fabricação, por se tratar de viatura empregada em serviço operacional. Motor e caixa de câmbio em condições, mas suspensão e agregado comprometidos.									
VALOR DO VEÍCULO (FIPE): 39.039,00									
VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: 18.622,00									
CONCLUSÃO:									
Diante do exposto, conclui-se que o veículo apresenta desgaste significativo decorrente do uso intenso e contínuo em serviço operacional, aliado ao seu baixo ano de fabricação. Tal condição é compatível com a natureza da atividade desempenhada pela viatura, refletindo o desgaste natural dos componentes ao longo do tempo. Conclui-se que a viatura deverá ser desativada.									
Nos termos do Decreto nº 50.033/13, e Resolução nº 01/13. SARH, declaramos que o veículo deverá ser				Presidente		Responsável 1:			
consertado ☐ desativado ☒									
(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)				CAP PM ELTON DA SILVA VICENTE		2º SGT PM SAMUEL MENEZES FLORES			
				Id Func. 3712354		Id func: 2823802			
Classificado como,				Data da publicação da CAVE no BI		Responsável 2:			
☐ Adequado uso ☒ recuperável									
☐ Material Ferroso ☐ irrecuperável				06 / 01 / 2026		Sd PM CRISTIANO MENA RODRIGUES			
						Id func: 2991560			