



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
Secretaria do Planejamento,
Orçamento e Gestão
Subsecretaria de Patrimônio
do Estado

LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULO Nº 001/2025

Secretaria:

ATIVACÃO ☐ AVALIAÇÃO ☐ CONserto ☐ DESATIVACÃO ☒ TRANSFERÊNCIA ☐

ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR

UNIDADE: 30ºBPM

LOCAL DE INSPEÇÃO : RUA HUMAITA, 196, BAIRRO CENTRO, SÃO LOURENÇO DO SUL

DATA: 18/12/2025

PROCESSO Nº: 26/1203-9001727-5

ASSUNTO: CONserto DE VTR 7606

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
PLACA: JBM3108	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PREFIXO: 7606	1- MOTOR		X		
TIPO/MARCA: MOTOCICLETA/ YAMAHA	2- AGREGADOS MOTOR		X		
MODELO: LANDER XTZ250	3- CAIXA/CÂMBIO		X		
COR: BRANCO	4- AGREGADOS CAIXA		X		
CHASSI: 9C6KG021090039744	5- SISTEMA DIREÇÃO		X		
ANO DE FAB./MODELO: 2009/2009	6- SISTEMA DE FREIOS		X		
RENAVAM: 178369985	7- SISTEMA ELÉTRICO		X		
POTÊNCIA: 249 cc	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO		X		
QUILOMETRAGEM:	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB		X		
COMBUSTÍVEL: FLEX ☒ GAS ☐ DIE ☐ ALC ☐	10- SIST. ARREFECIMENTO		X		
Nº DO MOTOR: G379E-010584	11- AGREGADOS SIST. ARREF.		X		
VEÍCULO RODANDO ☐ SIM ☒ NÃO	12- SISTEMA SUSPENSÃO		X		
PARADO MOTIVO: Pane Mecânica	13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		X		
POSSUI MULTA ☐ SIM ☒ NÃO	14- CARROCERIA		X		
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? ☐ SIM ☒ NÃO	15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		X		
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?	16- BANCOS		X		
	17- FORRAÇÕES		X		
DESTINO: DESATIVACÃO	18- DIFERENCIAL		X		
	19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS		X		

VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE: R\$ 11.958,00

VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 11.958,00

VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO:
R\$ 1.198,00

OBSERVAÇÕES GERAIS

O VEICULO ENCONTRA-SE NA RUA HUMAITÁ, 196, SÃO LOURENÇO DO SUL/RS

CONCLUSÃO: O VEICULO DEVE SER DESATIVADO

OBS.: O VEÍCULO É BAIXADO NO DTERS SOMENTE EM CASO DE DESATIVACÃO POR DOAÇÃO OU DESATIVACÃO DEFINITIVA/ALIENAÇÃO.

Nos termos da Instrução Normativa 05/2021,
declaramos que o veículo deverá ser:

consertado ☐ desativado ☒

(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)

Classificado como,

☐ Adequado uso ☒ recuperável
☐ Material Ferroso ☐ irrecuperável

Responsável Técnico:

SD PM MIGUEL RICHTER DA SILVA

Matrícula:

4946693

Miguel Richter da Silva

Data da publicação da CAVE no DOE

____/____/____

pág. ____

Responsável 1:

2º SGT PM RAFAEL MACHADO MEDEIROS

Matrícula:

3707628

Responsável 2:

SD PM LUIZ FELIPE FERREIRA DUARTE

Matrícula:

4523113