



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
Secretaria do Planejamento,
Orçamento e Gestão
Subsecretaria de Patrimônio
do Estado

LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULO

Secretaria:

ATIVACÃO ☐

AVALIAÇÃO ☐

CONCERTO ☐

DESATIVACÃO ☒

TRANSFERÊNCIA ☐

ÓRGÃO: Brigada Militar

UNIDADE: 6º RPMon

LOCAL DE INSPEÇÃO (endereço completo, ex: Rua/Av., nº, bairro):

Rua Cândido Portinari, 310. Bairro Floresta, Bagé

DATA: 05/12/25

PROCESSO Nº: SEI 25/1203-9000769-0

ASSUNTO: Avaliação

Desativação de veículo: Descarga

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
PLACA:	JIL2461	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo
PREFIXO:	8.193	1- MOTOR			X
TIPO/MARCA:	Caminhonete/Nissan	2- AGREGADOS MOTOR		X	
MODELO:	Frontier	3- CAIXA/CÂMBIO		X	
COR:	Verde	4- AGREGADOS CAIXA	X		
CHASSI:	94DVCUD40BJ732796	5- SISTEMA DIREÇÃO			X
ANO DE FAB./MODELO:	2011/2011	6- SISTEMA DE FREIOS		X	
RENAVAM:	333962001	7- SISTEMA ELÉTRICO			X
POTÊNCIA:	172cv	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO		X	
QUILOMETRAGEM:	240.000	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB		X	
COMBUSTÍVEL: FLEX ☐ GAS ☐ DIE ☒ ALC ☐		10- SIST. ARREFECIMENTO			X
Nº DO MOTOR:	YD25274239T	11- AGREGADOS SIST. ARREF.		X	
VEÍCULO RODANDO: ☐ SIM ☒ NÃO		12- SISTEMA SUSPENSÃO			X
PARADO MOTIVO: desgaste		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE			X
POSSUI MULTAS: ☐ SIM ☒ NÃO		14- CARROCERIA		X	
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? ☐ SIM ☒ NÃO		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		X	
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?		16- BANCOS		X	
		17- FORRAÇÕES		X	
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?		18- DIFERENCIAL		X	
Leilão		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS	X		

VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):

VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$
73.433,00
VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$
R\$ 22.000,00

OBSERVAÇÕES GERAIS



94DVCUD40BJ732796

CONCLUSÃO: concluiu-se que o veículo deverá ser desativado como recuperável em conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 07 de 04 de agosto de 2023 e NOTA DE INSTRUÇÃO N.º 4.9/EMBM/2022.

Nos termos da Instrução Normativa nº 05, da SPGG declaramos que o veículo deverá ser:

consertado ☐ desativado ☒
(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)

Classificado como,
☐ Adequado uso ☒ recuperável
☐ Material Ferroso ☐ irrecuperável

Responsável Técnico:

Juliano Inocente Veleda - Sd PM
Matrícula: 3155358

Data da publicação da CAVE no DOE

pág. ____

Responsável 1:

Silvio de Medeiros Silva - 1º Ten PM
Matrícula: 2324300

Responsável 2:

Róger Santana Manzini - Sd PM
Matrícula: 2916673