



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
Secretaria do Planejamento,
Orçamento e Gestão
Subsecretaria de Patrimônio
do Estado

LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULO

Secretaria:

ATIVACÃO ☐

AVALIAÇÃO ☐

CONCERTO ☐

DESATIVAÇÃO ☒

TRANSFERÊNCIA ☐

ÓRGÃO: Brigada Militar

UNIDADE: 46º BPM

LOCAL DE INSPEÇÃO (endereço completo, ex: Rua/Av., nº, bairro):

Rua Cândido Portinari, 310. Bairro Floresta, Bagé

DATA: 29/01/26

PROCESSO Nº: 26/1203-9001967-7

ASSUNTO: Avaliação

Desativação de veículo: Descarga

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
		ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PLACA:	IWD 8592	1- MOTOR			X	
PREFIXO:	10.539	2- AGREGADOS MOTOR			X	
TIPO/MARCA:	Camioneta/Renault	3- CAIXA/CÂMBIO		X		
MODELO:	DUSTER 16 D 4X2	4- AGREGADOS CAIXA		X		
COR:	Branca	5- SISTEMA DIREÇÃO		X		
CHASSI:	93YHSR6P5FJ671676	6- SISTEMA DE FREIOS			X	
ANO DE FAB./MODELO:	2014/2015	7- SISTEMA ELÉTRICO			X	
RENAVAM:	1030063319	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO			X	
POTÊNCIA:	115 CV	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB		X		
QUILOMETRAGEM:	210.00	10- SIST. ARREFECIMENTO			X	
COMBUSTÍVEL: FLEX ☒ GAS ☐ DIE ☐ ALC ☐		11- AGREGADOS SIST. ARREF.			X	
Nº DO MOTOR:	K4MD694Q151833	12- SISTEMA SUSPENSÃO			X	
VEÍCULO RODANDO: ☐ SIM ☒ NÃO		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE			X	
PARADO MOTIVO:	Desgaste	14- CARROCERIA		X		
POSSUI MULTAS: ☐ SIM ☒ NÃO		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		X		
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? ☐ SIM ☒ NÃO		16- BANCOS		X		
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?		17- FORRAÇÕES		X		
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?		18- DIFERENCIAL		X		
Leilão		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS	X			
VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):		VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 50.877,00				
		VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 12.800,00				
OBSERVAÇÕES GERAIS						

CONCLUSÃO: concluiu-se que o veículo deverá ser desativado como recuperável, de acordo com o menor valor para recuperação, conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 07 de 04 de agosto de 2023 e NOTA DE INSTRUÇÃO N.º 4.9/EMBM/2022.25803

Nos termos da Instrução Normativa nº 05, da SPGG declaramos que o veículo deverá ser:

consertado ☐ desativado ☒
(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)

Classificado como,
☐ Adequado uso ☒ recuperável
☐ Material Ferroso ☐ irrecuperável

Responsável Técnico:

Juliano Inocente Veleda - Sd PM
Matrícula: 3155358

Data da publicação da CAVE no DOE

pág. ____

Responsável 1:

Silvio de Medeiros Silva - 1º Ten PM
Matrícula: 2324300

Responsável 2:

Róger Santana Manzini
Matrícula: 2916673