



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
Secretaria do Planejamento,
Orçamento e Gestão
Subsecretaria de Patrimônio
do Estado

LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULO

Secretaria: ☐ ATIVAÇÃO ☐ AVALIAÇÃO ☐ CONSERTO ☐ DESATIVAÇÃO ☒ TRANSFERÊNCIA ☐

ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR

UNIDADE: 43º BPM

LOCAL DE INSPEÇÃO: Rua Teutônio Vilela, Nº 262, Bairro Cohab

DATA: 11/05/26

PROCESSO Nº:

ASSUNTO: DESATIVAÇÃO DE VEÍCULO

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
PLACA:	IUW6136	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PREFIXO:	9247	1- MOTOR		X		
TIPO/MARCA:	RENAULT	2- AGREGADOS MOTOR		X		
MODELO:	DUSTER	3- CAIXA/CÂMBIO				
COR:	BRANCA	4- AGREGADOS CAIXA			X	
CHASSI:	93YHSR7P5EJ879567	5- SISTEMA DIREÇÃO			X	
ANO DE FAB./MODELO:	2013/2014	6- SISTEMA DE FREIOS		X		
RENAVAM:	586865993	7- SISTEMA ELÉTRICO		X		
POTÊNCIA:	115 CV	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO		X		
QUILOMETRAGEM:	176.396	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB		X		
COMBUSTÍVEL: FLEX ☒ GAS ☐ DIE ☐ ALC ☐		10- SIST. ARREFECIMENTO		X		
Nº DO MOTOR:	K4MD694Q119543	11- AGREGADOS SIST. ARREF.		X		
VEÍCULO RODANDO: SIM ☐ NÃO ☒		12- SISTEMA SUSPENSÃO			X	
PARADO MOTIVO: DESCARGA		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		X		
POSSUI MULTAS: SIM ☐ NÃO ☒		14- CARROCERIA		X		
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? ☐ SIM ☒ NÃO		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS			X	
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?		16- BANCOS		X		
		17- FORRAÇÕES		X		
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc)?		18- DIFERENCIAL			X	
Desativação		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS		X		

VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):

Mês de referência: Fevereiro de 2026	VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$
	R\$ 49.848,00
	VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$
	14.954,40

OBSERVAÇÕES GERAIS

Descarga do veículo orçado entre 40% e 60% do valor constante na tabela FIPE conforme documentação apresentada no processo.



CONCLUSÃO:

Após exames realizados, concluímos que somos de parecer favorável a descarga do referido veículo.

Nos termos do Decreto nº 55985/21, e Instrução Normativa nº 05/21, declaramos que o veículo deve ser consertado ☐ desativado ☒

(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)
Classificado como:

☐ Adequado uso ☒ recuperável
☐ Material Ferroso ☐ Irrecuperável

Responsável Técnico:

Gerson Butnir
RG: 4063581501

Data da publicação da CAVE no B/022 CRPM SERRA
DATA DA PUBLICAÇÃO: 02/03/26
pág. 1092

Responsável 1:

EMERSON HENRIQUE MOROTTI - Cap PM
Id Func: 4761090

Responsável 2:

SOFIA FRELICH EMERIM - 2º Sgt PM
Id Func: 4394933