



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO
CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO

LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULOS

ATIVAÇÃO ☐ AVALIAÇÃO ☐ CONserto ☐ DESATIVAÇÃO ☒ TRANSFERÊNCIA ☐

ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR	UNIDADE: Aj-G - PEJ
LOCAL DE INSPEÇÃO: Penitenciária Estadual do Jacuí sito Av. dos Jasmins, s/n, Charqueadas	DATA: 06/05/26
PROCESSO Nº: 26/1203-9011450-5	ASSUNTO: Transportes - Descarga de VTR

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
PLACA:	IZP1E32	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Falta (QUANT)
PREFIXO:	BM12212	1- MOTOR			X	
TIPO/MARCA:	Aut/Fiat	2- AGREGADOS MOTOR			X	
MODELO:	WEEKEND ADVENTURE	3- CAIXA/CÂMBIO		X		
COR:	Branca	4- AGREGADOS CAIXA			X	
CHASSI:	9BD37417DL5107856	5- SISTEMA DIREÇÃO			X	
ANO DE FAB.:	2019/2020	6- SISTEMA DE FREIOS			X	
RENAVAM:	1207501651	7- SISTEMA ELÉTRICO		X		
POTÊNCIA:	130 CV	8 - SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO			X	
QUILOMETRAGEM:	-	9 - AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB			X	
COMBUSTÍVEL: ☒ FLE ☐ GA ☐ ALC		10 - SIST. ARREFECIMENTO			X	
Nº DO MOTOR:	370A00113502781	11 - AGREGADOS SIST. ARREF.		X		
VEÍCULO RODANDO:	☐ SIM ☒ NÃO	12 - SISTEMA SUSPENSÃO			X	
PARADO MOTIVO:	Baixa	13- PNEUS / RODAS / ESTEPE			X	
POSSUI MULTAS:	☐ SIM ☒ NÃO	14 - CARROCERIA		X		
USO DE PEÇAS P/ OUTRA VTR	☐ SIM ☒ NÃO	15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		X		
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?		16 - BANCOS		X		
		17- FORRAÇÕES		X		
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc)?		18- DIFERENCIAL				
Leilão		19 - EQUIP. OBRIGATÓRIOS		X		
VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):						
						VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 53.608,00
						VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 15.200,00
OBSERVAÇÕES GERAIS						

Decalque do número do Chassi em anexo

Decalque do número do motor em anexo

CONCLUSÃO:

OBS.: O VEÍCULO É BAIXADO NO DTERS SOMENTE EM CASO DE DESATIVAÇÃO POR DOAÇÃO OU DESATIVAÇÃO DEFINITIVA/ALIENAÇÃO.

Nos termos do Decreto nº 50.033/13, e Resolução nº 01/13, SARH, declaramos que o veículo deverá ser:

consertado ☐ desativado ☒

(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)

Classificado como,

☐ Adequado uso ☒ Recuperável
☐ Material ferroso ☐ Irrecuperável

Responsável Técnico:

Abelino Pereira de Oliveira
CNPJ:13.316.234/0001-94

Data da publicação da CAVE no BI Aj-G - BI-00026/2026
09/04/26 - pag. 17

Responsável 1:

Luciane Maria Fidêncio Maia - 1º Ten PM
Id Func.: 2458730

Responsável 2:

Robson Kalichesk Pereira - Sd PM
Id Func.: 4513037

13.316.234/0001-94
ABELINO PEREIRA DE OLIVEIRA
CIA LTDA
Cupilha, nº 230
FONE: 55.745-000
CHARQUEADAS - RS