



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO
CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO

LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULOS

ATIVACÃO ☐ AVALIAÇÃO ☐ CONSERTO ☐ DESATIVACÃO ☒ TRANSFERÊNCIA ☐

ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR	UNIDADE: Aj-G – PEJ
LOCAL DE INSPEÇÃO: Penitenciária Estadual do Jacuí sito Av. dos Jasmins, s/n, Charqueadas	DATA: 09/06/26
PROCESSO Nº: 26/1203-9014448-0	ASSUNTO: Transportes – Descarga de VTR

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
PLACA:	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Falta (QUANT)	
PREFIXO: IYI4I66	1- MOTOR			X		
TIPO/MARCA: BM11158	2- AGREGADOS MOTOR			X		
MODELO: Camioneta/Renault	3- CAIXA/CÂMBIO		X			
COR: Duster Exp16 SCE	4- AGREGADOS CAIXA		X			
CHASSI: BRANCO	5- SISTEMA DIREÇÃO		X			
ANO DE FAB.: 93YHSR3H5JJ083142	6- SISTEMA DE FREIOS			X		
RENAVAM: 2017/18	7- SISTEMA ELÉTRICO		X			
POTÊNCIA: 1142514002	8 - SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO			X		
QUILOMETRAGEM: 118 cv	9 - AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB			X		
COMBUSTÍVEL: ☒ FLE: ☐ GA: ☐ ALC: ☐	10 - SIST. ARREFECIMENTO		X			
Nº DO MOTOR: H4MF735Q020104	11 - AGREGADOS SIST. ARREF.		X			
VEÍCULO RODANDO: ☐ SIM ☒ NÃO	12 - SISTEMA SUSPENSÃO		X			
PARADO MOTIVO: BAIXA	13- PNEUS / RODAS / ESTEPE			X		
POSSUI MULTAS: ☐ SIM ☒ NÃO	14 - CARROCERIA		X			
USO DE PEÇAS P/ OUTRA VTR ☐ SIM ☒ NÃO	15- INTERIOR / ACESSÓRIOS			X		
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?	16 - BANCOS			X		
	17- FORRAÇÕES			X		
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc)?	18- DIFERENCIAL		X			
Leilão	19 - EQUIP. OBRIGATÓRIOS		X			

VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):

VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 62.968,00
VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 18.000,00

OBSERVAÇÕES GERAIS

Decalque do número do Chassi em anexo

Decalque do número do motor em anexo

CONCLUSÃO:

OBS.: O VEÍCULO É BAIXADO NO DTERS SOMENTE EM CASO DE DESATIVACÃO POR DOAÇÃO OU DESATIVACÃO DEFINITIVA/ALIENAÇÃO.

Nos termos do Decreto nº 50.033/13, e Resolução nº 01/13, SARH, declaramos que o veículo deverá ser:

consertado ☐ desativado ☒

(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)

Classificado como,

☐ Adequado uso ☒ Recuperável
☐ Material ferroso ☐ Irrecuperável

Responsável Técnico:

Abelino Pereira de Oliveira
CNPJ: 13.316.234/0001-94

Data da publicação da CAVE no BI Aj-G – BI-00026/2026
09/04/26 - pag. 17

Responsável 1:

Luciane Maria Fidêncio Maia – 1º Ten PM
Id Func.: 2458730

Responsável 2:

Robson Kalichski Pereira – Sd PM
Id Func.: 4513037