



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO
CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO

LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULOS

ATIVACÃO ☐ AVALIAÇÃO ☐ CONCERTO ☐ DESATIVACÃO ☒ TRANSFERÊNCIA ☐

ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR	UNIDADE: Aj-G – PEJ
LOCAL DE INSPEÇÃO: Penitenciária Estadual do Jacuí sito Av. dos Jasmins, s/n, Charqueadas	DATA: 22/06/26
PROCESSO Nº: 26/1203-9016063-9	ASSUNTO: Transportes – Descarga de VTR

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
PLACA:	MIW6332	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Falta (QUANT)
PREFIXO:	BM10270	1- MOTOR		X		
TIPO/MARCA:	AUT./FIAT	2- AGREGADOS MOTOR			X	
MODELO:	Siena Fire Flex	3- CAIXA/CÂMBIO		X		
COR:	Branca	4- AGREGADOS CAIXA			X	
CHASSI:	8AP17206LB2204027	5- SISTEMA DIREÇÃO		X		
ANO DE FAB.:	2011	6- SISTEMA DE FREIOS			X	
RENAVAM:	322531179	7- SISTEMA ELÉTRICO			X	
POTÊNCIA:	73 CV	8 - SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO			X	
QUILOMETRAGEM:	-	9 - AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB		X		
COMBUSTÍVEL: ☒ FLE: ☐ GA: ☐ ALC: ☐		10 - SIST. ARREFECIMENTO		X		
Nº DO MOTOR:	310A10110146762	11 - AGREGADOS SIST. ARREF.		X		
VEÍCULO RODANDO:	☐ SIM ☒ NÃO	12 - SISTEMA SUSPENSÃO		X		
PARADO MOTIVO:	Baixa	13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		X		
POSSUI MULTAS:	☐ SIM ☒ NÃO	14 - CARROCERIA		X		
USO DE PEÇAS P/ OUTRA VTR	☐ SIM ☒ NÃO	15- INTERIOR / ACESSÓRIOS			X	
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?		16 - BANCOS			X	
		17- FORRAÇÕES		X		
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc)?		18- DIFERENCIAL		X		
Leilão		19 - EQUIP. OBRIGATÓRIOS		X		
VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):						
						VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 28.340,00
						VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 7.100,00
OBSERVAÇÕES GERAIS						

Decalque do número do Chassi em anexo

Decalque do número do motor em anexo

CONCLUSÃO:

OBS.: O VEÍCULO É BAIXADO NOS DTERS SOMENTE EM CASO DE DESATIVACÃO POR DOAÇÃO OU DESATIVACÃO DEFINITIVA/ALIENAÇÃO.

Nos termos do Decreto nº 50.033/13, e Resolução nº 01/13, SARH, declaramos que o veículo deverá ser:

consertado ☐ desativado ☒

(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)

Classificado como,

☐ Adequado uso ☒ Recuperável
☐ Material ferroso ☐ Irrecuperável

Responsável Técnico:

Abelino Pereira de Oliveira
CNPJ: 13.316.234/0001-94

Data da publicação da CAVE no BI Aj-G – BI-00026/2026
09/04/26 - pag. 17

Responsável 1:

Luciane Maria Fidêncio Maia – 1º Ten PM
Id Func.: 2458730

Responsável 2:

Robson Kalicheskí Pereira – Sd PM
Id Func.: 4513037