



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO
CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO

LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULOS

ATIVACÃO ☐ AVALIAÇÃO ☐ CONSERTO ☐ DESATIVACÃO ☒ TRANSFERÊNCIA ☐

ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR	UNIDADE: Aj-G – PEJ
LOCAL DE INSPEÇÃO: Penitenciária Estadual do Jacuí sito Av. dos Jasmins, s/n, Charqueadas	DATA: 22/06/26
PROCESSO Nº: 26/1203-9014301-7	ASSUNTO: Transportes – Descarga de VTR

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
PLACA:	JBM0724	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Falta (QUANT)
PREFIXO:	BM4303	1- MOTOR		X		
TIPO/MARCA:	Microônibus/Iveco Fiat	2- AGREGADOS MOTOR		X		
MODELO:	D4012 MAXIVANI	3- CAIXA/CÂMBIO		X		
COR:	VERDE	4- AGREGADOS CAIXA		X		
CHASSI:	93ZC3580128309025	5- SISTEMA DIREÇÃO		X		
ANO DE FAB.:	2002/03	6- SISTEMA DE FREIOS			X	
RENAVAM:	793514789	7- SISTEMA ELÉTRICO			X	
POTÊNCIA:	122 cv	8 - SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO			X	
QUILOMETRAGEM:	-	9 - AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB		X		
COMBUSTÍVEL: ☐ FLE ☐ GA ☒ ALC		10 - SIST. ARREFECIMENTO				
Nº DO MOTOR:	356046	11 - AGREGADOS SIST. ARREF.		X		
VEÍCULO RODANDO: ☐ SIM ☒ NÃO		12 - SISTEMA SUSPENSÃO		X		
PARADO MOTIVO:	BAIXA	13- PNEUS / RODAS / ESTEPE			X	
POSSUI MULTAS: ☐ SIM ☒ NÃO		14 - CARROCERIA		X		
USO DE PEÇAS P/ OUTRA VTR ☐ SIM ☒ NÃO		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS			X	
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?		16 - BANCOS			X	
		17- FORRAÇÕES			X	
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc)?		18- DIFERENCIAL		X		
Leilão		19 - EQUIP. OBRIGATÓRIOS		X		
VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):						
					VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 33.981,00	
					VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 11.800,00	
OBSERVAÇÕES GERAIS						

Decalque do número do Chassi em anexo

Decalque do número do Motor em anexo

CONCLUSÃO:

OBS.: O VEÍCULO É BAIXADO NO DTERS SOMENTE EM CASO DE DESATIVACÃO POR DOAÇÃO OU DESATIVACÃO DEFINITIVA/ALIENAÇÃO.

Nos termos do Decreto nº 50.033/13, e Resolução nº 01/13, SARH, declaramos que o veículo deverá ser:

consertado ☐ desativado ☒

(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)

Classificado como,

☐ Adequado uso ☒ Recuperável
☐ Material ferroso ☐ Irrecuperável

Responsável Técnico:

Abelino Pereira de Oliveira
CNPJ: 13.316.234/0001-94

Data da publicação da CAVE no BI Aj-G – BI-00026/2026
09/04/26 - pág. 17

Responsável 1:

Luciane Maria Fidêncio Maia – 1º Ten PM
Id Func.: 24587307

Responsável 2:

Robson Kalicheski Pereira – Sd PM
Id Func.: 4513037