



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO
CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO

LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULOS

ATIVACÃO ☐ AVALIAÇÃO ☐ CONSERTO ☐ DESATIVACÃO ☒ TRANSFERÊNCIA ☐

ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR	UNIDADE: Aj-G – PEJ
LOCAL DE INSPEÇÃO: Penitenciária Estadual do Jacuí sito Av. dos Jasmins, s/n, Charqueadas	DATA: 25/06/26
PROCESSO Nº: 26/1203-9016772-2	ASSUNTO: Transportes – Descarga de VTR

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
PLACA:	IXI5542	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Falta (QUANT)
PREFIXO:	BM4864	1- MOTOR		X		
TIPO/MARCA:	Ônibus/Marcopolo	2- AGREGADOS MOTOR			X	
MODELO:	Volare A8 ON	3- CAIXA/CÂMBIO		X		
COR:	Verde	4- AGREGADOS CAIXA			X	
CHASSI:	93PB05B305C014612	5- SISTEMA DIREÇÃO			X	
ANO DE FAB.:	2004	6- SISTEMA DE FREIOS			X	
RENAVAM:	1078213787	7- SISTEMA ELÉTRICO			X	
POTÊNCIA:	145cv	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO			X	
QUILOMETRAGEM:	-	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB			X	
COMBUSTÍVEL: ☐ FLE ☐ GA ☒ ALC		10- SIST. ARREFECIMENTO		X		
Nº DO MOTOR:	4119569	11- AGREGADOS SIST. ARREF.		X		
VEÍCULO RODANDO: ☐ SIM ☒ NÃO		12- SISTEMA SUSPENSÃO			X	
PARADO MOTIVO: Baixa		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE			X	
POSSUI MULTAS: ☐ SIM ☒ NÃO		14- CARROCERIA			X	
USO DE PEÇAS P/ OUTRA VTR ☐ SIM ☒ NÃO		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS			X	
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?		16- BANCOS				Sem bancos
		17- FORRAÇÕES		X		
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc)?		18- DIFERENCIAL		X		
Leilão		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS			X	
VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):						
					VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 49.036,00	
					VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$17.150,00	

OBSERVAÇÕES GERAIS

Decalque do número do Chassi em anexo

Decalque do número do motor em anexo

CONCLUSÃO:

OBS.: O VEÍCULO É BAIXADO NO DTERS SOMENTE EM CASO DE DESATIVACÃO POR DOAÇÃO OU DESATIVACÃO DEFINITIVA/ALIENAÇÃO.

Nos termos do Decreto nº 50.033/13, e Resolução nº 01/13, SARH, declaramos que o veículo deverá ser:	Responsável Técnico:	Responsável 1:
consertado ☐ desativado ☒	Abelino Pereira de Oliveira CNPI:13.316.234/0001-94	Luciane Maria Fidêncio Maia – 1º Ten PM Id Func.: 2438730
(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)		Responsável 2:
Classificado como,	Data da publicação da CAVE no BI Aj-G – BI-00026/2026 09/04/26 - pag. 17	Robson Kalicheski Pereira – Sd PM Id Func.: 4513037
☐ Adequado uso ☒ Recuperável		
☐ Material ferroso ☐ Irrecuperável		