

Em 12 fevereiro 2026

ANEXO "J" DA NI 4.9/EMBM/2022
(LAUDO TÉCNICO/AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO
CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO

LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULOS

ATIVACÃO ☐ AVALIAÇÃO ☐ CONserto ☐ DESATIVACÃO ☒ TRANSFERÊNCIA ☐

ORGÃO: BRIGADA MILITAR	UNIDADE: 37BPM
LOCAL DE INSPEÇÃO: 37BPM- FREDERICO WESTPHALEN	DATA: 12/2/2026
PROCESSO Nº: 26/1203-9003560-5	
ASSUNTO: DESATIVACÃO DE VIATURA	

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Falta (QUANT)
PLACA IVB4371	1- MOTOR			X	
PREFIXO 9546	2- AGREGADOS MOTOR			X	
TIPO/MARCA CAMINHONETE/ NISSAN	3- CAIXA/CÂMBIO		X		
MODELO FRONTIER SVATK 4X4	4- AGREGADOS CAIXA		X		
COR BRANCA	5- SISTEMA DIREÇÃO		X		
CHASSI 94DVCUD40EJ909746	6- SISTEMA DE FREIOS			X	
ANO DE FAB 2013/2014	7- SISTEMA ELÉTRICO			X	
RENAVAM 596113471	8- SIST INJEÇÃO / CARBURAÇÃO		X		
POTÊNCIA 163CV	9- AGREGADOS SIST INJEÇÃO/CARB		X		
QUILOMETRAGEM 323.002	10- SIST ARREFECIMENTO		X		
COMBUSTIVEL ☐ FLEX ☐ GAS ☒ DIE ☐ C	11- AGREGADOS SIST. ARREF		X		
Nº DO MOTOR YD25857438B	12- SISTEMA SUSPENSÃO			X	
VEÍCULO RODANDO ☐ SIM ☒ NÃO	13- PNEUS / RODAS / ESTEPE			X	
PARADO MOTIVO	14- CARROCERIA			X	
POSSUI MULTAS ☐ SIM ☒ NÃO	15- INTERIOR / ACESSÓRIOS			X	
USO DE PEÇAS P. OUTRA VTR ☐ SIM ☒ NÃO	16- BANCOS		X		
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?	17- FORRAÇÕES		X		
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc)?	18- DIFERENCIAL			X	
	19- EQUIP OBRIGATORIOS			X	

VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA)

VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 86.214,00
VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 9.500,00

OBSERVAÇÕES GERAIS

CONCLUSÃO:

OBS: O VEÍCULO É BAIXADO NO DTERS SOMENTE EM CASO DE DESATIVACÃO POR DOAÇÃO OU DESATIVACÃO DEFINITIVA/ALIENAÇÃO.

Nos termos do Decreto nº 50.033/13, e Resolução nº 01/13, SARH, declaramos que o veículo deverá ser
consertado ☐ desativado ☒
(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)
Classificado como,

☐ Adequado uso ☒ Recuperável
☐ Material ferroso ☐ Irrecuperável

Responsável Técnico
BRUNO GUILHERME RIBEIRO
Id. Func. 3706125

Data da publicação da CAVE no BI
/ / - pag.

Responsável 1
VANDERLEI OUTEIRO
Id. Func. 2685116

Responsável 2
JONAS ZÜGE
Id. Func. 3159736

Jonas Züge
Id. Func. 3159736

94DVCUD40EJ909746