

ANEXO "J" DA NI 4.9/EMBM/2022
(LAUDO TÉCNICO/AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO
CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO

LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULOS

ATIVACÃO ☐ AVALIAÇÃO ☐ CONCERTO ☐ DESATIVACÃO ☒ TRANSFERÊNCIA ☐

ÓRGÃO:	BRIGADA MILITAR	UNIDADE:	37ºBPM
LOCAL DE INSPEÇÃO:	37ºBPM- FREDERICO WESTPHALEN	DATA:	12/2/2026
PROCESSO Nº:	26/1203-9003566-4	ASSUNTO:	DESATIVACÃO DE VIATURA

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO	4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO	Bom	Regular	Péssimo	Falta (QUANT)
PLACA: IZPIE15	1- MOTOR		X		
PREFIXO: 12251	2- AGREGADOS MOTOR			X	
TIPO/MARCA: AUTOMOVEL/ FIAT	3- CAIXA/CÂMBIO			X	
MODELO: PALIO WK ADVEN FLEX	4- AGREGADOS CAIXA			X	
COR: BRANCA	5- SISTEMA DIREÇÃO			X	
CHASSI: 9BD37417DL5107579	6- SISTEMA DE FREIOS			X	
ANO DE FAB: 2019/2020	7- SISTEMA ELÉTRICO		X		
RENAVAM: 1207496429	8- SIST INJEÇÃO / CARBURAÇÃO			X	
POTÊNCIA: 130CV	9- AGREGADOS SIST INJEÇÃO/CARB			X	
QUILOMETRAGEM: 214.267	10- SIST ARREFECIMENTO		X		
COMBUSTÍVEL: ☒ FLEX ☐ GÁS ☐ E ☐ C	11- AGREGADOS SIST. ARREF.		X		
Nº DO MOTOR: 370A00113487632	12- SISTEMA SUSPENSÃO			X	
VEÍCULO RODANDO: ☐ SIM ☒ NÃO	13- PNEUS / RODAS / ESTEPE			X	
PARADO MOTIVO:	14- CARROCERIA		X		
POSSUI MULTAS: ☐ SIM ☒ NÃO	15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		X		
USO DE PEÇAS P/ OUTRA VTR: ☐ SIM ☒ NÃO	16- BANCOS			X	
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?	17- FORRAÇÕES		X		
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc)?	18- DIFERENCIAL			X	
	19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS			X	
VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA)					
				VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$	55.288,00
				VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$	7.200,00

OBSERVAÇÕES GERAIS

CONCLUSÃO:

OBS.: O VEÍCULO É BAIXADO NO DTERS SOMENTE EM CASO DE DESATIVACÃO POR DOAÇÃO OU DESATIVACÃO DEFINITIVA/ALIENAÇÃO.

Nos termos do Decreto nº 50.833/13, e Resolução nº 01/13, SARH, declaramos que o veículo deverá ser
concertado ☐ desativado ☒
(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)
Classificado como:

☐ Adequado uso ☒ Recuperável
☐ Material ferroso ☐ Irrecuperável

Responsável Técnico:
BRUNO GUILHERME RIBEIRO
Id. Func. 3706125

Data da publicação da CAVE no DI
/ / - pag.

Responsável 1:
VANDERLEI OUTEIRO
Id. Func. 2685116

Responsável 2:
JONAS ZÜGE
Id. Func. 3159736

Vanderlei Outeiro
1º Sgt - PM
Id. Func. 2685116

Jonas Züge
Id. Func. 3159736