



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
Secretaria de Planejamento,
Orçamento e Gestão
Subsecretaria de Patrimônio
do Estado

LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULO NR 019

Secretaria:

ATIVACÃO ☐

AVALIAÇÃO ☐

CONCERTO ☐

DESATIVACÃO ☒

TRANSFERÊNCIA ☐

ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR

UNIDADE: CRPO-VC/SEDE

LOCAL DE INSPEÇÃO: Rua ARTUR RENNEN, 800, BAIRRO SÃO JOÃO, MONTENEGRO, RS.

DATA: 25/11/2025

PROCESSO Nº: 25/1203-9000238-8

ASSUNTO: DESATIVACÃO VTR BM PREFIXO BM-9265

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PLACA: IUW5840	1- MOTOR		X		
PREFIXO: BM-9265	2- AGREGADOS MOTOR		X		
TIPO/MARCA: AUTOMÓVEL/RENAULT	3- CAIXA/CÂMBIO		X		
MODELO: DUSTER 16 E 4X2	4- AGREGADOS CAIXA		X		
COR: BRANCA	5- SISTEMA DIREÇÃO		X		
CHASSI: 93YHSR7P5EJ879931	6- SISTEMA DE FREIOS			X	
ANO DE FAB./MODELO: 2013 / 2014	7- SISTEMA ELÉTRICO		X		
RENAVAM: 586846140	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO		X		
POTÊNCIA: 115CV	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB		X		
QUILOMETRAGEM:	10- SIST. ARREFECIMENTO			X	
COMBUSTÍVEL: FLEX ☒ GAS ☐ DIE ☐ ALC ☐	11- AGREGADOS SIST. ARREF.			X	
Nº DO MOTOR: K4MD694Q118584	12- SISTEMA SUSPENSÃO			X	
VEÍCULO RODANDO: ☒ SIM ☐ NÃO	13- PNEUS / RODAS / ESTEPE			X	
PARADO MOTIVO: DESCARGA	14- CARROCERIA		X		
POSSUI MULTAS: ☐ SIM ☒ NÃO	15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		X		
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? ☐ SIM ☒ NÃO	16- BANCOS		X		
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?	17- FORRAÇÕES		X		
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?	18- DIFERENCIAL			X	
	19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS		X		

VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):

	VALOR DO VEÍCULO (FIPE):
	R\$ 51.205,00
	VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO:
	R\$ 12.800,00

OBSERVAÇÕES GERAIS

- O VEÍCULO ENCONTRA-SE NO PÁTIO DO CRPOVC, NA RUA ARTHUR RENNEN 800, MONTENEGRO, RS.

- VEÍCULO RECUPERÁVEL

Motor

CONCLUSÃO: RECUPERÁVEL

OBS.: O VEÍCULO É BAIXADO NO DTERS SOMENTE EM CASO DE DESATIVACÃO POR DOAÇÃO OU DESATIVACÃO DEFINITIVA/ALIENAÇÃO.

Nos termos da Instrução Normativa xxxxx
declaramos que o veículo deverá ser:

consertado ☐ desativado ☒
(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)

Classificado como,

☐ Adequado uso ☒ recuperável
☐ Material Ferroso ☐ irrecuperável

Responsável Técnico: 1º Ten DIONSON

Matrícula: 2807939

DIONSON PORTELLA MARTINS - 1º Ten PM

Id Func 2807939 - PERITO

Data da publicação da CAVE no DOE

pág. ____

Responsável 1:

ANDRIUS DANNENBERG MARTINS
2º Sgt PM - Id Func 3154882

Responsável 2:

NATANAEL REIS NOTHEN
Sd PM - Id Func 4614240