



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL  
Secretaria do Planejamento,  
Orçamento e Gestão  
Subsecretaria de Patrimônio  
do Estado

## LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULO NR 01/2026

Secretaria:

ATIVACÃO ☐

AVALIAÇÃO ☐

CONCERTO ☐

DESATIVAÇÃO ☒

TRANSFERÊNCIA ☐

ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR

UNIDADE: CRPM-VC/SEDE

LOCAL DE INSPEÇÃO: Rua ARTUR RENNER, 800, BAIRRO SÃO JOÃO, MONTENEGRO, RS.

DATA: 30/01/2026

PROCESSO Nº: 26/1203-9002280-5

ASSUNTO: DESATIVAÇÃO VTR BM PREFIXO BM-9267

| CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO                                                                                                                   | ESTADO DE CONSERVAÇÃO           |     |         |         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|---------|---------|------------------|
|                                                                                                                                              | ITENS AVALIADOS                 | Bom | Regular | Péssimo | Faltante (QUANT) |
| PLACA: <b>IVC9097</b>                                                                                                                        | 1- MOTOR                        |     | X       |         |                  |
| PREFIXO: <b>BM-9267</b>                                                                                                                      | 2- AGREGADOS MOTOR              |     | X       |         |                  |
| TIPO/MARCA: <b>AUTOMÓVEL/RENAULT</b>                                                                                                         | 3- CAIXA/CÂMBIO                 |     | X       |         |                  |
| MODELO: <b>DUSTER 16 E 4X2</b>                                                                                                               | 4- AGREGADOS CAIXA              |     | X       |         |                  |
| COR: <b>BRANCA</b>                                                                                                                           | 5- SISTEMA DIREÇÃO              |     | X       |         |                  |
| CHASSI: <b>93YHSR7P5EJ878833</b>                                                                                                             | 6- SISTEMA DE FREIOS            |     |         | X       |                  |
| ANO DE FAB./MODELO: <b>2013 / 2014</b>                                                                                                       | 7- SISTEMA ELÉTRICO             |     | X       |         |                  |
| RENAVAM: <b>598381236</b>                                                                                                                    | 8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO   |     | X       |         |                  |
| POTÊNCIA: <b>115CV</b>                                                                                                                       | 9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB |     | X       |         |                  |
| QUILOMETRAGEM: <b>FA</b>                                                                                                                     | 10- SIST. ARREFECIMENTO         |     |         | X       |                  |
| COMBUSTÍVEL: FLEX <input checked="" type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/> | 11- AGREGADOS SIST. ARREF.      |     |         | X       |                  |
| Nº DO MOTOR: <b>K4MD694Q119544</b>                                                                                                           | 12- SISTEMA SUSPENSÃO           |     |         | X       |                  |
| VEÍCULO RODANDO: <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO                                                        | 13- PNEUS / RODAS / ESTEPE      |     | X       |         |                  |
| PARADO MOTIVO: <b>DESCARGA</b>                                                                                                               | 14- CARROCERIA                  |     | X       |         |                  |
| POSSUI MULTAS: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO                                                          | 15- INTERIOR / ACESSÓRIOS       |     |         | X       |                  |
| USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO                                          | 16- BANCOS                      |     | X       |         |                  |
| CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?                                                                                                                   | 17- FORRAÇÕES                   |     | X       |         |                  |
| DESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ?                                                                                               | 18- DIFERENCIAL                 |     | X       |         |                  |
|                                                                                                                                              | 19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS         |     | X       |         |                  |

VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):

VALOR DO VEÍCULO (FIPE):

R\$ 49.842,00

VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO:

R\$ 12.000,00

### OBSERVAÇÕES GERAIS

- O VEÍCULO ENCONTRA-SE NO PÁTIO DO CRPMVC, NA RUA ARTHUR RENNER 800, MONTENEGRO, RS.

- VEÍCULO RECUPERÁVEL

CONCLUSÃO: RECUPERÁVEL

OBS.: O VEÍCULO É BAIXADO NO DTERS SOMENTE EM CASO DE DESATIVAÇÃO POR DOAÇÃO OU DESATIVAÇÃO DEFINITIVA/ALIENAÇÃO.

Nos termos da Instrução Normativa xxxxx  
declaramos que o veículo deverá ser:

consertado ☐ desativado ☒  
(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)

Classificado como,

☐ Adequado uso ☒ recuperável  
☐ Material Ferroso ☐ irrecuperável

Responsável Técnico: 1º Ten DIONSON

Matrícula: 2807939

DIONSON PORTIELLA MARTINS - 1º Ten PM

Id Func 2807939 - PERITO

Data da publicação da CAVE no DOE

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

pág. \_\_\_\_

Responsável 1:

ANDRIUS DANNENBERG MARTINS  
1º Sgt PM - Id Func 3154882

Responsável 2:

NATANAEL REIS NOTHEN  
Sd PM - Id Func 4614240