



LAUDO TÉCNICO 09/2026 - AVALIAÇÃO E PRECIFICAÇÃO DE VEÍCULO

ATIVACÃO ☐	AVALIAÇÃO ☐	CONCERTO ☐	DESATIVAÇÃO ☒	TRANSFERÊNCIA ☐
ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR	VEÍCULO BLINDADO SIM ☐ NÃO ☒	UNIDADE: CRPM-VC/SEDE		
LOCAL DE INSPEÇÃO: Rua ARTUR RENNER, 800, MONTENEGRO, RS.	RETIRADA BLINDAGEM SIM ☐ NÃO ☒	DATA: 13/07/2026		
PROCESSO Nº: 26/1203-9018962-9	ASSUNTO: DESATIVAÇÃO VTR BM PREFIXO BM-9266			

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
PLACA:	IUW6809	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo
PREFIXO:	BM-9266	1- MOTOR			X
TIPO/ESPÉCIE:	CAMIONETA/MISTO	2- AGREGADOS MOTOR			X
MARCA/MODELO:	RENAULT/DUSTER 16 E 4X2	3- CAIXA/CÂMBIO		X	
COR:	BRANCA	4- AGREGADOS CAIXA		X	
CHASSI:	93YHSR7P5EJ879517	5- SISTEMA DIREÇÃO		X	
ANO DE FAB./MODELO:	2013 / 2014	6- SISTEMA DE FREIOS		X	
RENAVAM:	586896430	7- SISTEMA ELÉTRICO			X
POTÊNCIA: CV	115CV	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO			X
QUILOMETRAGEM:	327.836	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB		X	
COMBUSTÍVEL: FLEX ☒ GAS ☐ DIE ☐ ALC ☐		10- SIST. ARREFECIMENTO			X
Nº DO MOTOR:	K4MD694Q118598	11- AGREGADOS SIST. ARREF.			X
VEÍCULO RODANDO: SIM ☐ NÃO ☒		12- SISTEMA SUSPENSÃO			X
PARADO MOTIVO: DESCARGA		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		X	
POSSUI MULTAS: SIM ☐ NÃO ☒		14- CARROCERIA		X	
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? SIM ☐ NÃO ☒		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS			X
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?		16- BANCOS		X	
		17- FORRAÇÕES		X	
DESTINO:		18- DIFERENCIAL		X	
		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS		X	

VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):	VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 49.953,00
	VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 14.000,00

OBSERVAÇÕES GERAIS

ATENÇÃO: Caso se trate de desativação de viatura semi blindada, a mesma terá que ser retirada, antes do envio do expediente ao DTERS/SUAD/SPGG.

- O VEÍCULO ENCONTRA-SE NO PÁTIO DO CRPMVC, NA RUA ARTHUR RENNER 800, MONTENEGRO, RS.

- VEÍCULO RECUPERÁVEL, SEM BLINDAGEM E NECESSITA RETIFICA DE MOTOR.

CONCLUSÃO: RECUPERÁVEL

Nos termos da legislação vigente declaramos que o veículo deverá ser: Consertado ☐ Desativado ☒	Responsável Técnico: 1º Ten DIONSON Matrícula: 2807939 DIONSON PORTELLA MARTINS - 1º Ten PM Id Func 2807939 - PERITO	Responsável 1: MÁRCIO OTONIEL SILVA CLARO 2º Sgt PM - Id Func 2683865
Classificado como: ☐ Adequado Uso ☒ Recuperável ☐ Material Ferroso ☐ Irrecuperável	Data da publicação da Portaria CAVE nº , no DOE.	Responsável 2: RAPHAEL FIGUEIRA CONCEIÇÃO Sd PM - Id Func 3186423