



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO
CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO

LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULOS

ATIVAÇÃO ☐ AVALIAÇÃO ☐ CONserto ☐ DESATIVAÇÃO ☒ TRANSFERÊNCIA ☐

ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR	UNIDADE: NOVA PRATA
LOCAL DE INSPEÇÃO: 3ª CIA IND	DATA:
PROCESSO Nº: 26/1203-9015917-7	ASSUNTO: DESATIVAÇÃO DE VEÍCULO

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO			4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
			ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Falta (QUANT)
PLACA:	JBM3459		1- MOTOR		X		
PREFIXO:	7839		2- AGREGADOS MOTOR		X		
TIPO/MARCA:	GM		3- CAIXA/CÂMBIO			X	
MODELO:	S10 ADVANTAGE D		4- AGREGADOS CAIXA			X	
COR:	VERDE		5- SISTEMA DIREÇÃO		X		
CHASSI:	9BG138GF0BC418958		6- SISTEMA DE FREIOS		X		
ANO DE FAB.:	2010/2011		7- SISTEMA ELÉTRICO		X		
RENAVAM:	253717272		8 - SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO		X		
POTÊNCIA:	147CV/2400		9 - AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB		X		
QUILOMETRAGEM:	308.196		10 - SIST. ARREFECIMENTO		X		
COMBUSTÍVEL:	☒ FLEX ☐ GÁS ☐ DIE ☐ ALC ☐		11 - AGREGADOS SIST. ARREF.		X		
Nº DO MOTOR:	V20046165		12 - SISTEMA SUSPENSÃO			X	
VEÍCULO RODANDO:	☐ SIM ☒ NÃO		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		X		
PARADO MOTIVO: PROBLEMAS NA CAIXA			14 - CARROCERIA		X		
POSSUI MULTAS:	☐ SIM ☒ NÃO		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		X		
USO DE PEÇAS P/ OUTRA VTR	☐ SIM ☒ NÃO		16 - BANCOS		X		
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?			17- FORRAÇÕES		X		
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc)?			18- DIFERENCIAL			X	
			19 - EQUIP. OBRIGATÓRIOS		X		

VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):

VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$57.864,00

VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO:
R\$14.466,00

OBSERVAÇÕES GERAIS

CONCLUSÃO:

OBS.: O VEÍCULO É BAIXADO NO DTERS SOMENTE EM CASO DE DESATIVAÇÃO POR DOAÇÃO OU DESATIVAÇÃO DEFINITIVA/ALIENAÇÃO.

Nos termos do Decreto nº 50.033/13, e Resolução nº 01/13, SARH, declaramos que o veículo deverá ser

consertado ☐

desativado ☒

(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)

Classificado como,

☐

Adequado uso

Recuperável ☒

Recuperável

☐ Material ferroso

☐ Irrecuperável

Responsável Técnico: GILNEI MINOZZO

Matrícula: RG 9055766381

Data da publicação da CAVE no BI 024/2026
12 /06/ 2026 - pag. 1031

Responsável 1: CAP PM CAROLINE BRISOLIN

Matrícula: 4673600

Responsável 2: 1º SGT PM FELIPE PAULESKI DE FREITAS

Matrícula: 2918447