

ANEXO "J" DA NI 4.9/EMBM/2022
(LAUDO TÉCNICO/AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO
CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO

LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULOS

ATIVACÃO ☐ AVALIAÇÃO ☐ CONserto ☐ DESATIVACÃO ☒ TRANSFERÊNCIA ☐

ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR	UNIDADE: 4º BPM
LOCAL DE INSPEÇÃO: Av: Bento Gonçalves – 3207	PELOTAS
PROCESSO Nº: 26/1203-9004147-8	DATA: 24/02/2026
ASSUNTO: Descarga de VTR	

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO				4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
PLACA	IVD	9CZ4		ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Falta (QUANT)
PREFIXO	9371			1- MOTOR			X	
Tipo/MARCA	GM/CHEVROLET			2- AGREGADOS MOTOR			X	
MODELO	S10/LT FD2			3- CAIXA/CÂMBIO		X		
COR	VERDE			4- AGREGADOS CAIXA		X		
CHASSI	9BG148EP0EC408757			5- SISTEMA DIREÇÃO		X		
ANO DE FAB	2013/2014			6- SISTEMA DE FREIOS			X	
RENAVAM	599846429			7- SISTEMA ELÉTRICO			X	
POTÊNCIA				8- SIST INJEÇÃO / CARBURAÇÃO			X	
QUILOMETRAGEM				9- AGREGADOS SIST INJEÇÃO/CARB			X	
COMBUSTÍVEL	FLEX	GA	DIE	10- SIST. ARREFECIMENTO			X	
Nº DO MOTOR	NAR042712			11- AGREGADOS SIST ARREF			X	
VEÍCULO RODANDO		SIM	NÃO	12- SISTEMA SUSPENSÃO			X	
PARADO MOTIVO				13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		X		
POSSUI MULTAS		SIM	NÃO	14- CARROCERIA	X			
USO DE PEÇAS P/ OUTRA VTR		SIM	NÃO	15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		X		
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?				16- BANCOS		X		
				17- FORRAÇÕES		X		
DESTINO (doação, transferência, leilão, etc)?				18- DIFERENCIAL			X	
				19- EQUIP OBRIGATÓRIOS			X	

VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):
Veículo com problemas mecânicos crônicos. Alto valor agregado em manutenções nos últimos anos, tornando-se inviável novos investimentos para manutenção na frota do 4º BPM. VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 87.998,00
VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 18.000,00

OBSERVAÇÕES GERAIS

CONCLUSÃO:		
OBS.: O VEÍCULO É BAIXADO NO DTERS SOMENTE EM CASO DE DESATIVACÃO POR DOAÇÃO OU DESATIVACÃO DEFINITIVA/ALIENAÇÃO.		
Nos termos do Decreto nº 50.033/13, e Resolução nº 01/13, SARH, declaramos que o veículo deverá ser	Responsável Técnico: Ederson Pereira Borges	Responsável 1: Tago Kleinicke de Lima
consertado ☐ desativado ☒	Marcatura: 2016289	Matrícula: 3153720
(PREFUNHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)		Responsável 2: Tago de Mello Valadão
Classificado como	Data da publicação da CAVE no BI	Matrícula: 4516346
☐ Adequado uso ☒ Recuperável	/ / - pag	
☐ Material ferroso ☐ Irrecuperável		