



LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO E PRECIFICAÇÃO DE VEÍCULO

ATIVAÇÃO ☐	AVALIAÇÃO ☐	CONCERTO ☐	DESATIVAÇÃO ☒	TRANSFERÊNCIA ☐
ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR		VEÍCULO BLINDADO SIM ☐ NÃO ☒	UNIDADE: 20ª BPM	
LOCAL DE INSPEÇÃO: 20º Batalhão de Polícia Militar		RETIRADA BLINDAGEM SIM ☐ NÃO ☒	DATA 14/06/2026	
PROA/SEI Nº: 26/1203-9013086-1		ASSUNTO: Descarga da motocicleta prefixo 11619		

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO				ESTADO DE CONSERVAÇÃO									
PLACA:	IYV7373			ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante					
PREFIXO:	11619			1- MOTOR			X						
TIPO/ESPÉCIE:	MOTOCICLETA			2- AGREGADOS MOTOR			X						
MARCA/MODELO:	YAMAHA – XTZ250 LANDER			3- CAIXA/CÂMBIO		x							
COR:	BRANCO			4- AGREGADOS CAIXA		x							
CHASSI:	9C6DG3310K0003625			5- SISTEMA DIREÇÃO			x						
ANO DE FAB./MODELO:	2018/2019			6- SISTEMA DE FREIOS		x							
RENAVAM:	1169179360			7- SISTEMA ELÉTRICO			X						
POTÊNCIA: CV	27CV			8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO			X						
QUILOMETRAGEM:	XXX			9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB			X						
COMBUSTÍVEL:	FLEX	☒	GAS	☐	DIE	☐	ALC	☐	10- SIST. ARREFECIMENTO			x	
Nº DO MOTOR:	G3C3E-015824			11- AGREGADOS SIST. ARREF.				X					
VEÍCULO RODANDO:	SIM	☐	NÃO	☒	12- SISTEMA SUSPENSÃO		x						
PARADO MOTIVO:	Motor danificado			13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		x							
POSSUI MULTAS:	SIM	☐	NÃO	☒	14- CARROCERIA		x						
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO?	SIM	☐	NÃO	☒	15- INTERIOR / ACESSÓRIOS			X					
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?				16- BANCOS				x					
				17- FORRAÇÕES				X					
DESTINO: Descarga				18- DIFERENCIAL				X					
				19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS				x					

VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):

	VALOR DO VEÍCULO (FIPE): 18.392,00
	VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$8.000,00

OBSERVAÇÕES: GERAIS

ATENÇÃO: Caso se trate de desativação de viatura semi blindada, a mesma terá que ser retirada, antes do envio do expediente ao DTERS/SUAD/SPGG.

motor danificado, sistema elétrico equipamentos obrigatórios

CONCLUSÃO:

Nos termos da legislação vigente
declaramos que o veículo deverá ser:

Consertado ☐ Desativado ☒

Classificado como:

☐ Adequado Uso ☒ Recuperável
☐ Material Ferroso ☐ Irrecuperável

Responsável Técnico 1: ANGELO BRIZOLLA DE AZEREDO

Matrícula: 4389220

Data da publicação da Portaria CAVE no DOE BI-0107/2026

Nota nº1383/2026

12/06/26

Responsável 2: FELIPE DE PAULA RIBEIRO

Matrícula: 4761146

Responsável 3: MARCELO STRELOWAGUIAR

Matrícula: 2279789