



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
Secretaria do Planejamento,
Orçamento e Gestão
Subsecretaria de Patrimônio
do Estado

LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULO

Secretaria

ATIVACÃO ☐

AVALIAÇÃO ☐

CONCERTO ☐

DESATIVACÃO ☒

TRANSFERÊNCIA ☐

RGÃO: BRIGADA MILITAR

UNIDADE: 20° BPM

OCAL DE INSPEÇÃO: Av Baltazar de Oliveira Garcia, nº 2132, São Sebastião

DATA: 25/02/2026

PROCESSO Nº: 26/1203-9003550-8

ASSUNT

AVALIAÇÃO DE VEÍCULO

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
	ITENS AVALIADOS	BOM	Regular	Péssimo
PLACA: IUG8189	1- MOTOR		x	
PREFIXO: 8963	2- AGREGADOS MOTOR		x	
TIPO/MARCA: FIAT	3- CAIXA/CÂMBIO			x
MODELO: PALIO WK ADVENTUR	4- AGREGADOS CAIXA			x
COR: BRANCO	5- SISTEMA DIREÇÃO			x
CHASSI: 9BD373175D5027220	6- SISTEMA DE FREIOS		x	
ANO DE FAB./MODELO: 2013/2013	7- SISTEMA ELÉTRICO		x	
RENAVAM: 534254195	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO		x	
POTÊNCIA: 130 CV	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB		x	
QUILOMETRAGEM: XXXXXXXX	10- SIST. ARREFECIMENTO		x	
COMBUSTÍVEL: FLEX ☒ GAS ☐ DIE ☐ ALC ☐	11- AGREGADOS SIST. ARREF.		x	
Nº DO MOTOR: 370A00112383554	12- SISTEMA SUSPENSÃO			x
VEÍCULO RODANDO: SIM ☐ NÃO ☒	13- PNEUS / RODAS / ESTEPE			
PARADO MOTIVO: ELÉTRICA/CAIXA CÂMBIO	14- CARROCERIA		x	
POSSUI MULTAS: SIM ☐ NÃO ☒	15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		x	
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? SIM ☐ NÃO ☒	16- BANCOS		x	
ASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?	17- FORRAÇÕES			x
ESTINO (doação, transferência, leilão, etc) ? Leilão	18- DIFERENCIAL		x	
	19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS	x		

ALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):

VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 38.838,00

VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 11.651,40

OBSERVAÇÕES GERAIS

ANOS: SETOR DE DIREÇÃO, CAIXA DE CÂMBIO, SUSPENSÃO DIANTEIRA, PNEUS

O N C L U S ã O: Após exames realizados, concluímos que veículo deverá ser desativado e classificada como recuperável conforme preve o Decreto nº 50.033/13, devido seu concerto não ter atingido mais de 40% do valor venal da Tabela Fiipe.

os termos da Instrução Normativa
sclaremos que o veículo deverá ser:
nsertado ☐

desativado ☒

lassificado como,

☐ Adequado ao uso

☒ Recuperável

☐ Material Ferroso

☐ Irrecuperável

Responsável Técnico:

Responsável 1:

ANGELO BRIZOLLA DE AZEREDO - SD PM
ID FUNCIONAL: 4389220

RICARDO CARDOSO HOMSI - CAP PM
ID FUNCIONAL: 2956799

Data da publicação do CAVÉ no DOE BI-028/2026 Nota nº 265/2026

Responsável 2:

11/2/2026

Página 50

LOURANT ASSIS DO NASCIMENTO - SD PM
ID FUNCIONAL: 4524241