



LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO E PRECIFICAÇÃO DE VEÍCULO

ATIVACÃO ☐	AVALIAÇÃO ☐	CONCERTO ☐	DESATIVACÃO ☒	TRANSFERÊNCIA ☐
ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR	VEÍCULO BLINDADO SIM ☐ NÃO ☒	UNIDADE: 3ª BPM		
LOCAL DE INSPEÇÃO: AV. PRAIA DE BELAS 800, POA-RS	RETIRADA BLINDAGEM SIM ☐ NÃO ☐	DATA: 27/04/2026		
PROA/SEI Nº:	ASSUNTO: DESATIVACÃO DE VEÍCULO			

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO				ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
PLACA:	IVY6661			ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo
PREFIXO:	10099			1- MOTOR			X
TPO/ESPÉCIE:	PASSAGEIRO AUTOMÓVEL			2- AGREGADOS MOTOR	X		
MARCA/MODELO:	FIAT/WEEEKEND ADVENTURE			3- CAIXA/CÂMSIO	X		
COR:	BRANCO			4- AGREGADOS CAIXA	X		
CHASSI:	990374175F5066403			5- SISTEMA DIREÇÃO		X	
ANO DE FAB./MODELO:	2014/2015			6- SISTEMA DE FREIOS			X
RENAVAM:	01020976699			7- SISTEMA ELÉTRICO			X
POTÊNCIA: CV	132CV/1600			8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO		X	
QUILOMETRAGEM:	217587			9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARS		X	
COMBUSTÍVEL FLEX ☒ GAS DE ☐ ALC ☐				10- SIST. ARREFECIMENTO		X	
Nº DO MOTOR:	370A00112684662			11- AGREGADOS SIST. ARREF			
VEÍCULO RODANDO: SIM ☐ NÃO ☒				12- SISTEMA SUSPENSÃO		X	
PARADO MOTIVO:				13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		X	
POSSUI MULTAS: SIM ☐ NÃO ☒				14- CARROCERIA			X
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? SIM ☐ NÃO ☒				15- INTERIOR / ACESSÓRIOS			X
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?				16- BANCOS			X
				17- FORRAÇÕES			X
DESTINO: LEILÃO				18- DIFERENCIAL			X
				19- EQUIP. OBRIGATORIOS			X

VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):	VALOR DO VEÍCULO (FIPE):
	R\$ 44.089,00
	VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO:
	R\$ 8.850,00

OBSERVAÇÕES GERAIS

ATENÇÃO: Caso se trate de desativação de viatura semi blindada, a mesma terá que ser retirada, antes do envio do expediente ao DTERS/SUAD/SPGG.

990374175	370A00112684662
F5066403	2684662

CONCLUSÃO: após analisar o carro, chegamos a conclusão que o mesmo deve ser desativado pois atingiu mais de 40% para a manutenção da mesma em uma ordem de serviço.

Nos termos da legislação vigente declaramos que o veículo deverá ser: Consertado ☐ Desativado ☒ Classificado como: ☐ Adequado Uso ☒ Recuperável ☐ Material Ferroso ☐ Irrecuperável	Responsável Técnico 1: SILVIO ANTONIO GAVIOLI ALPE - 2ª SGT PM Matrícula: 2810190 	Responsável 2: JULY PELLEZZ - CAP PM Matrícula: 4517300
	Data da publicação da Portaria CAVE nº , no DOE 21/1/2026 BI Nº 014/2026	Responsável 3: GABRIEL FONTANA DALCIN - SD PM Matrícula: 4764684