



LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO E PRECIFICAÇÃO DE VEÍCULO

ATIVACÃO ☐	AVALIAÇÃO ☐	CONSERTO ☐	DESATIVAÇÃO ☒	TRANSFERÊNCIA ☐
ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR	VEÍCULO BLINDADO SIM ☐ NÃO ☒	UNIDADE: CPCHQ		
LOCAL DE INSPEÇÃO: COMANDO DE POLÍCIA DE CHOQUE	RETIRADA BLINDAGEM SIM ☐ NÃO ☐	DATA: 13/04/2026		
PROA/SEI Nº: 26/1203-9004210-5	ASSUNTO: DESCARGA DE VEÍCULO			

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO				ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
PLACA:	JBM2078	ITENS AVALIADOS		Bom	Regular	Péssimo	Faltante
PREFIXO:	5886	1- MOTOR			X		
TIPO/ESPÉCIE:	PASSAGEIRO AUTOMÓVEL	2- AGREGADOS MOTOR			X		
MARCA/MODELO:	GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE	3- CAIXA/CÂMBIO			X		
COR:	PRETA	4- AGREGADOS CAIXA			X		
CHASSI:	9BGTR69W07B143040	5- SISTEMA DIREÇÃO			X		
ANO DE FAB./MODELO:	2006/22007	6- SISTEMA DE FREIOS			X		
RENAVAM:	901733270	7- SISTEMA ELÉTRICO			X		
POTÊNCIA: CV	121CV/2000	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO			X		
QUILOMETRAGEM:	283.642	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB			X		
COMBUSTÍVEL: FLEX ☒ GAS ☐ DIE ☐ ALC ☐	J60028068	10- SIST. ARREFECIMENTO				X	
Nº DO MOTOR:		11- AGREGADOS SIST. ARREF.				X	
VEÍCULO RODANDO: SIM ☐ NÃO ☒		12- SISTEMA SUSPENSÃO			X		
PARADO MOTIVO: FALTA DE MANUTENÇÃO		13- PNEUS / RODAS / ESTEPE			X		
POSSUI MULTAS: SIM ☐ NÃO ☒		14- CARROCERIA			X		
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? SIM ☐ NÃO ☒		15- INTERIOR / ACESSÓRIOS			X		
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?		16- BANCOS	X				
		17- FORRAÇÕES	X				
DESTINO:		18- DIFERENCIAL			X		
		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS			X		

VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):

Conforme instrução normativa nº 07 de 04 de agosto de 2023, o veículo possui tempo de fabricação superior a 10 anos.

Sendo classificado como recuperável.

VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 28.554,00

VALOR DO VEÍCULO ALIENAÇÃO: R\$ 17.132,40

OBSERVAÇÕES GERAIS

ATENÇÃO: Caso se trate de desativação de viatura semi blindada, a mesma terá que ser retirada, antes do envio do expediente ao DTERS/SUAD/SPGG.

CONCLUSÃO:

Nos termos da legislação vigente declaramos que o veículo deverá ser:

Consertado ☐

Desativado ☒

Classificado como:

☐ Adequado Uso
☐ Material Ferroso

☒ Recuperável
☐ Irrecuperável

Responsável Técnico 1:

2º SGT PM MAGAIVER BRUM GARCIA
Matrícula: 3138259

Data da publicação da Portaria CAVE nº , no DOE.

Responsável 2:

SGT PM ELIZEU DA ROSA DE PAULO
Matrícula: 4527852

Responsável 3:

SD PM ANDERSON LIMA DOS SANTOS
Matrícula: 4394763