



LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO E PRECIFICAÇÃO DE VEÍCULO

ATIVÇÃO ☐	AVALIAÇÃO ☐	CONCERTO ☐	DESATIVAÇÃO ☒	TRANSFERÊNCIA ☐
ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR	VEÍCULO BLINDADO ☐	SIM ☐	NÃO ☒	UNIDADE: 2ºBPM
LOCAL DE INSPEÇÃO: RUA ERNESTO ALVES, N° 309	RETIRADA BLINDAGEM ☐	SIM ☐	NÃO ☒	DATA: 08/04/2026
PROA/SEI N°: 26/1203-9008289-1	ASSUNTO: DESCARGA DE VIATURA			

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
		Itens Avaliados	Bom	Regular	Péssimo	Faltante
PLACA:	ISO 1013	1- MOTOR		X		
PREFIXO:	VTR8232	2- AGREGADOS MOTOR		X		
TIPO/ESPÉCIE:	AUTOMÓVEL	3- CAIXA/CÂMBIO	X			
MARCA/MODELO:	FORD/FOCUS	4- AGREGADOS CAIXA	X			
COR:	BRANCO	5- SISTEMA DIREÇÃO	X			
CHASSI:	8AFUZZFFCCJ429976	6- SISTEMA DE FREIOS	X			
ANO DE FAB./MODELO:	2012	7- SISTEMA ELÉTRICO			X	
RENAVAM:	395257042	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO			X	
POTÊNCIA: CV		9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB			X	
QUILOMETRAGEM:	300.000	10- SIST. ARREFECIMENTO	X			
COMBUSTÍVEL:	FLEX ☒ GAS ☐ DIE ☐ ALC ☐	11- AGREGADOS SIST. ARREF.	X			
Nº DO MOTOR:	MUDBCJ429976	12- SISTEMA SUSPENSÃO		X		
VEÍCULO RODANDO:	SIM ☐ NÃO ☒	13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		X		
PARADO MOTIVO:	FALHA EM CILINDRO	14- CARROCERIA	X			
POSSUI MULTAS:	SIM ☐ NÃO ☒	15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		X		
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO?	SIM ☐ NÃO ☒	16- BANCOS		X		
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?		17- FORRAÇÕES		X		
DESTINO: LEILÃO		18- DIFERENCIAL	X			
		19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS	X			

VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):

	VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 36.966,00
	VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 7.400,00

OBSERVAÇÕES GERAIS

Veículo precisa de revisão geral, com ênfase na substituição de componentes da suspensão. Constatada a necessidade de verificação do sistema de injeção eletrônica, tendo em vista falha em um dos cilindros. Ademais, o chicote elétrico apresenta recorrentes problemas, e o veículo encontra-se com desgaste acentuado em decorrência do uso extremo.

CONCLUSÃO:

Diante da situação atual e pelo valor que já foi gasto em manutenção, conclui-se que a viatura deverá ser descarregada.

Nos termos da legislação vigente declaramos que o veículo deverá ser: Consertado ☐ Desativado ☒ Classificado como: ☐ Adequado Uso ☐ Material Ferroso Recuperável ☒ Irrecuperável ☐	Responsável Técnico 1: CAP PM ELTON DA SILVA VICENTE Matrícula: 3712354 Data da publicação da Portaria CAVE nº 002, 06/01/2026 no DOE.	Responsável 2: 1º SGT PM SAMUEL MENEZES FLORES Matrícula: 2823802 Responsável 3: SD PM CRISTIANO MENA RODRIGUES Matrícula: 2991560
--	---	---