



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
Secretaria do Planejamento,
Orçamento e Gestão
Subsecretaria de Patrimônio
do Estado

LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULO

Secretaria:

ATIVACÃO ☐ AVALIAÇÃO ☐ CONSERTO ☐ DESATIVAÇÃO ☒ TRANSFERÊNCIA ☐

ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR

LOCAL DE INSPEÇÃO: 44° BPM - SANTA ROSA

UNIDADE: 44° BPM

PROCESSO SEI Nº: 26/1203-9000943-4

ASSUNTO: DESATIVAÇÃO DE VIATURA

DATA: 19/01/2026

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PLACA: IVD 6B21	1- MOTOR		X		
PREFIXO: 9503	2- AGREGADOS MOTOR		X		
TIPO/MARCA: CAMINHONETE/CHEVROLET	3- CAIXA/CÂMBIO			X	
MODELO: S10 LT DD4	4- AGREGADOS CAIXA			X	
COR: BRANCA	5- SISTEMA DIREÇÃO		X		
CHASSI: 9BG148FK0EC410429	6- SISTEMA DE FREIOS		X		
ANO DE FAB./MODELO: 2013/2014	7- SISTEMA ELÉTRICO			X	
RENAVAM: 599278439	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO			X	
POTÊNCIA: 200 CV	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB			X	
QUILOMETRAGEM: 379.020	10- SIST. ARREFECIMENTO		X		
COMBUSTÍVEL: FLEX ☐ GAS ☐ DIE ☒ ALC ☐	11- AGREGADOS SIST. ARREF.		X		
Nº DO MOTOR: V1A068961	12- SISTEMA SUSPENSÃO			X	
VEÍCULO RODANDO: ☐ SIM ☒ NÃO	13- PNEUS / RODAS / ESTEPE			X	
PARADO MOTIVO: FA	14- CARROCERIA		X		
POSSUI MULTAS: ☐ SIM ☒ NÃO	15- INTERIOR / ACESSÓRIOS			X	
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? ☐ SIM ☒ NÃO	16- BANCOS			X	
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?	17- FORRAÇÕES			X	
DESTINO:	18- DIFERENCIAL			X	
	19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS			X	

VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):

VALOR DO VEÍCULO (FIPE): 1 : R\$ 101.553,00

VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 35.500,00

OBSERVAÇÕES GERAIS

Veículo descarregado conforme art. 16,§1 da Instrução Normativa nº 7 de 4 de agosto de 2023.

CONCLUSÃO:

OBS.: O VEÍCULO É BAIXADO DO DTERS SOMENTE EM CASO DE DESATIVAÇÃO POR DOAÇÃO OU DESATIVAÇÃO DEFINITIVA/ALIENAÇÃO.

Nos termos da Instrução Normativa xxxx declaramos que o veículo deverá ser:

consertado ☐ desativado ☐
(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)

Classificado como,

☐ Adequado uso ☒ recuperável
☐ Material Ferroso ☐ irrecuperável

Responsável Técnico: ELTON LUIS KUSS

Matrícula: 4833180

Sd PM - Técnico

Data da publicação da CAVE no DOE

pág. ____

Responsável 1: MARCELO RODRIGO NEIS

Matrícula: 3144720

Cap PM - Presidente

Responsável 2: GEISSON LUIS DE FREITAS

Matrícula: 3144780

1º Sgt PM Membro