



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
Secretaria do Planejamento,
Orçamento e Gestão
Subsecretaria de Patrimônio
do Estado

LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULO

Secretaria:

ATIVACÃO ☐ AVALIAÇÃO ☐ CONCERTO ☐ DESATIVAÇÃO ☒ TRANSFERÊNCIA ☐

ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR

UNIDADE: 44° BPM

LOCAL DE INSPEÇÃO: 44° BPM - SANTA ROSA

DATA: 19/01/2026

PROCESSO SEI Nº: 26/1203-9000782-2

ASSUNTO: DESATIVAÇÃO DE VIATURA

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
PLACA: IYJ6459	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PREFIXO: 11046	1- MOTOR		X		
TIPO/MARCA: AUTOMOVEL/TOYOTA	2- AGREGADOS MOTOR		X		
MODELO: COROLLA XEI 2.0 FLEX	3- CAIXA/CÂMBIO			X	
COR: BRANCA	4- AGREGADOS CAIXA			X	
CHASSI: 9BRBD3HE7J0378406	5- SISTEMA DIREÇÃO		X		
ANO DE FAB./MODELO: 2017/2018	6- SISTEMA DE FREIOS			X	
RENAVAM: 1144783698	7- SISTEMA ELÉTRICO			X	
POTÊNCIA: 154 CV	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO			X	
QUILOMETRAGEM: 347.528	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB			X	
COMBUSTÍVEL: FLEX ☒ GAS ☐ DIE ☐ ALC ☐	10- SIST. ARREFECIMENTO		X		
Nº DO MOTOR: M523776	11- AGREGADOS SIST. ARREF.		X		
VEÍCULO RODANDO: ☐ SIM ☒ NÃO	12- SISTEMA SUSPENSÃO			X	
PARADO MOTIVO: FA	13- PNEUS / RODAS / ESTEPE			X	
POSSUI MULTAS: ☐ SIM ☒ NÃO	14- CARROCERIA			X	
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? ☐ SIM ☒ NÃO	15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		X		
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?	16- BANCOS		X		
	17- FORRAÇÕES			X	
DESTINO:	18- DIFERENCIAL		X		
	19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS			X	

VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):

VALOR DO VEÍCULO (FIPE): 1 : R\$ 99.815,00

VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 29.944,00

OBSERVAÇÕES GERAIS

Veículo descarregado conforme art. 16,§1 da Instrução Normativa nº 7 de 4 de agosto de 2023.

CONCLUSÃO:

OBS.: O VEÍCULO É BAIXADO DO DTERS SOMENTE EM CASO DE DESATIVAÇÃO POR DOAÇÃO OU DESATIVAÇÃO DEFINITIVA/ALIENAÇÃO.

Nos termos da Instrução Normativa xxxxx
declaramos que o veículo deverá ser:

consertado ☐ desativado ☐
(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)

Classificado como,
☐ Adequado uso ☒ recuperável
☐ Material Ferroso ☐ irrecuperável

Responsável Técnico: ELTON LUIS KUSS

Matrícula: 4833180

Sd PM - Técnico

Data da publicação da CAVE no DOE

pág. ____

Responsável 1: MARCELO RODRIGO NEIS

Matrícula: 3144720

Cap PM - Presidente

Responsável 2: GEISSON LUIS DE FREITAS

Matrícula: 3144780

1º Sgt PM Membro