



LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO E PRECIFICAÇÃO DE VEÍCULO

ATIVACÃO ☐ AVALIAÇÃO ☐ CONSERVO ☐ DESATIVACÃO ☒ TRANSFERÊNCIA ☐

ÓRGÃO: BM VEÍCULO BLINDADO SIM ☐ NÃO ☒ UNIDADE: 48º BPM

LOCAL DE INSPEÇÃO: SÃO BORJA RETRATA BLINDAGEM SIM ☐ NÃO ☐ DATA: 15/04/2025

PROA/SEI Nº: 261203-9010158-6 ASSUNTO: DESATIVACÃO DE VRT

| CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO |                                 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO |         |          |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------|----------|
| PLACA                      | ITEMS AVALIADOS                 | Bom                   | Regular | Faltante |
| 9763                       | 1- MOTOR                        |                       |         |          |
| PASSAGEIRO MOTO/CICLETA    | 2- AGREGADOS MOTOR              |                       |         |          |
| YAMAHALANDERXTZ250         | 3- CAIXACÂMBIO                  |                       |         |          |
| BRANCA                     | 4- AGREGADOS CAIXA              |                       |         |          |
| 308KG0210E0081871          | 5- SISTEMA DIREÇÃO              |                       |         |          |
| 2013/2014                  | 6- SISTEMA DE FREIOS            |                       |         |          |
| 595683441                  | 7- SISTEMA ELÉTRICO             |                       |         |          |
| 21CV/249                   | 8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO   |                       |         |          |
| 21.063                     | 9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB |                       |         |          |
| G39E-035409                | 10- SIST. ARREFECIMENTO         |                       |         |          |
| SIM X                      | 11- AGREGADOS SIST. ARREF.      |                       |         |          |
| NÃO                        | 12- SISTEMA SUSPENSÃO           |                       |         |          |
| SIM X                      | 13- PNEUS / RODAS / ESTEPE      |                       |         |          |
| NÃO                        | 14- CARROCERIA                  |                       |         |          |
| SIM                        | 15- INTERIOR / ACESSÓRIOS       |                       |         |          |
| NÃO                        | 16- BANCOS                      |                       |         |          |
| SIM                        | 17- FORRAÇÕES                   |                       |         |          |
| NÃO                        | 18- DIFERENCIAL                 |                       |         |          |
| SIM                        | 19- EQUIP. OBRIGATORIOS         |                       |         |          |

VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):

VALOR DO VEÍCULO (FIPE): 14907

VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: 4472,1

OBSERVAÇÕES GERAIS

ATENÇÃO: Caso trate-se de desativação de vrt, moto em razão de ordem superior, a vrt estará em uso no Policiamento Ostensivo.



CONCLUSÃO: Caso trate-se de desativação de vrt, moto em razão de ordem superior, a vrt estará em uso no Policiamento Ostensivo.

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Responsável Técnico:<br>1º TEN DENES FLORIANO DA SILVA<br>Matrícula: 2417545                                                                                                                    | Responsável 2:<br>SD PM JOSE VALCIR CABRERA MOTTA JUNIOR<br>Matrícula: 3143708 |
| Conservado <input type="checkbox"/> Desativado <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                              | Responsável 3:<br>2º SGT PNE JOSE NELS BRESSAN<br>Matrícula: 2210363           |
| Classificado como:<br>Adequado Uso <input checked="" type="checkbox"/> Recuperável <input type="checkbox"/><br>Material Ferroso <input type="checkbox"/> Irrecuperável <input type="checkbox"/> | Data da publicação do BI: 08/2/2025, Nº do BI: 00204/2025                      |