



LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO E PRECIFICAÇÃO DE VEÍCULO

ATIVACÃO ☐	AVALIAÇÃO ☐	CONCERTO ☐	DESATIVACÃO ☒	TRANSFERÊNCIA ☐
ÓRGÃO: BM	VEÍCULO BLINDADO SIM ☐ NÃO ☒	UNIDADE: 48° BPM		
LOCAL DE INSPEÇÃO: SÃO BORJA	RETIRADA BLINDAGEM SIM ☐ NÃO ☐	DATA: 16/04/2026		
PROA/SEI Nº: 26/1203-9009334-6	ASSUNTO:			

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
		Bom	Regular	Péssimo	Faltante
PLACA:	IYX 4F11				
PREFIXO:	11658				
TIPO/ESPÉCIE:	PASSAGEIRO				
MARCA/MODELO:	YAMAHA/XTZ250				
COR:	BRANCA				
CHASSI:	9C6DG3310K0003670				
ANO DE FAB./MODELO:	2018/2019				
RENAVAM:	1172249269				
POTÊNCIA: CV	21 CV/249				
QUILOMETRAGEM:	11.214				
COMBUSTÍVEL: FLEX ☐ GAS ☒ DIE ☐ ALC ☐					
Nº DO MOTOR:	G3C3E-015804				
VEÍCULO RODANDO: SIM ☐ NÃO ☒					
PARADO MOTIVO: DESATIVACÃO					
POSSUI MULTAS: SIM ☐ NÃO ☒					
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? SIM ☐ NÃO ☒					
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?					
DESTINO:					

VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):	VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 16.801,00
	VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 5.040,30

OBSERVAÇÕES GERAIS

ATENÇÃO: Caso se trate de desativação de vtr moto em razão de ordem superior, a vtr estava em uso no Policiamento Ostensivo.

CONCLUSÃO:

Caso se trate de desativação de vtr moto em razão de ordem superior, a vtr estava em uso no Policiamento Ostensivo.

Nos termos da legislação vigente declaramos que o veículo deverá ser:	Responsável Técnico 1: 1º TEN PM DENES FLORIANO DA SILVA Matrícula: 2417545	Responsável 2: SD PM JOSE VALCIR CABREIRA MOTTA JUNIOR Matrícula: 3143708
Consertado ☐ Desativado ☒		
Classificado como:	Data da publicação de BI: 08/12/2025, Nº DO BI: 00204/2025	Responsável 3: 2º SGT PME JOSE NELST BRESSAN Matrícula: 2210363
☐ Adequado Uso ☒ Recuperável		
☐ Material Ferroso ☐ Irrecuperável		