



## LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO E PRECIFICAÇÃO DE VEÍCULO

ATIVACÃO ☐ AVALIAÇÃO ☐ CONSERTO ☐ DESATIVACÃO ☒ TRANSFERÊNCIA ☐

ÓRGÃO: Brigada Militar/ CRPMVRS/ 25ºBPM/ São Leopoldo

VEÍCULO BLINDADO SIM ☐ NÃO ☒

UNIDADE: 25º BPM

LOCAL DE INSPEÇÃO: Av Theodomiro Porto da Fonseca 706

RETIRADA BLINDAGEM SIM ☐ NÃO ☒

DATA: 08/05/2026

PROA/SEI Nº: 26/1203-9011494-7

ASSUNTO:

Desativação de Viatura

| CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO     |                                                                                                                                 | ESTADO DE CONSERVAÇÃO           |     |         |         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|---------|---------|
| PLACA:                         | IVO 8161                                                                                                                        | ITENS AVALIADOS                 | Bom | Regular | Péssimo |
| PREFIXO:                       | 9928                                                                                                                            | 1- MOTOR                        |     | X       |         |
| TIPO/ESPÉCIE:                  | AUTOMÓVEL/RENAULT                                                                                                               | 2- AGREGADOS MOTOR              |     | X       |         |
| MARCA/MODELO:                  | DUSTER 1.6 HI FLEX 16V                                                                                                          | 3- CAIXA/CÂMBIO                 |     | X       |         |
| COR:                           | BRANCO                                                                                                                          | 4- AGREGADOS CAIXA              |     | X       |         |
| CHASSI:                        | 93YHSR7P5J302939                                                                                                                | 5- SISTEMA DIREÇÃO              |     | X       |         |
| ANO DE FAB./MODELO:            | 2014/2014                                                                                                                       | 6- SISTEMA DE FREIOS            |     | X       |         |
| RENAVAM:                       | 1008468573                                                                                                                      | 7- SISTEMA ELÉTRICO             |     | X       |         |
| POTÊNCIA: CV                   | 115 CV                                                                                                                          | 8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO   |     | X       |         |
| QUILOMETRAGEM:                 |                                                                                                                                 | 9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB |     | X       |         |
| COMBUSTÍVEL:                   | FLEX <input checked="" type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/> | 10- SIST. ARREFECIMENTO         |     | X       |         |
| Nº DO MOTOR:                   | K4MD694Q133533                                                                                                                  | 11- AGREGADOS SIST. ARREF.      |     | X       |         |
| VEÍCULO RODANDO:               | SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>                                                            | 12- SISTEMA SUSPENSÃO           |     | X       |         |
| PARADO MOTIVO:                 | DEFEITO MECÂNICO                                                                                                                | 13- PNEUS / RODAS / ESTEPE      |     | X       |         |
| POSSUI MULTAS:                 | SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>                                                            | 14- CARROCERIA                  |     | X       |         |
| USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? | SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>                                                            | 15- INTERIOR / ACESSÓRIOS       |     | X       |         |
| CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?     |                                                                                                                                 | 16- BANCOS                      |     | X       |         |
|                                |                                                                                                                                 | 17- FORRAÇÕES                   |     | X       |         |
| DESTINO:                       | FROTA DO 25º BPM                                                                                                                | 18- DIFERENCIAL                 |     |         |         |
|                                |                                                                                                                                 | 19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS         |     |         | X       |

VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE (NA AUSÊNCIA DESTA, PODERÁ SER ANEXADA OUTRA PESQUISA MERCADOLÓGICA):

|  |                                                  |
|--|--------------------------------------------------|
|  | VALOR DO VEÍCULO (FIPE):<br>R\$49.469,00         |
|  | VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO:<br>R\$12.000,00 |

### OBSERVAÇÕES GERAIS

ATENÇÃO: Caso se trate de desativação de viatura semi blindada, a mesma terá que ser retirada, antes do envio do expediente ao DTERS/SUAD/SPGG.

### CONCLUSÃO:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nos termos da legislação vigente declaramos que o veículo deverá ser:<br>Consertado <input type="checkbox"/> Desativado <input checked="" type="checkbox"/><br><br>Classificado como:<br><input type="checkbox"/> Adequado Uso <input checked="" type="checkbox"/> Recuperável<br><input type="checkbox"/> Material Ferroso <input type="checkbox"/> Irrecuperável | Responsável Técnico 1:<br>2º SGT PM - João Francisco de Araújo Mello<br>Matrícula: 2694115 | Responsável 2:<br>1º TEN PM - Marcio Vantieri Bond<br>Matrícula: 2459671      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO: BI-CRPM-VRS N° 001, DE<br>06/01/2026                               | Responsável 3:<br>2º SGT PM - Fabiano Francisco Assmann<br>Matrícula: 2812983 |