



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL  
Secretaria do Planejamento,  
Orçamento e Gestão  
Subsecretaria de Patrimônio  
do Estado

## LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULO Nº 001/2025

Secretaria:

ATIVACÃO ☐ AVALIAÇÃO ☐ CONserto ☐ DESATIVACÃO ☒ TRANSFERÊNCIA ☐

ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR

UNIDADE: 30°BPM

LOCAL DE INSPEÇÃO : RUA HUMAITA, 196, BAIRRO CENTRO, SÃO LOURENÇO DO SUL

DATA: 18/12/2025

PROCESSO Nº: 26-1203-9001731-3

ASSUNTO: CONserto DE VTR 7615

### CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO

### ESTADO DE CONSERVAÇÃO

| PLACA: JBM3C68                                                                                                                               | ITENS AVALIADOS                 | Bom | Regular | Péssimo | Faltante (QUANT) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|---------|---------|------------------|
| PREFIXO: 7615                                                                                                                                | 1- MOTOR                        |     | X       |         |                  |
| TIPO/MARCA: MOTOCICLETA/ YAMAHA                                                                                                              | 2- AGREGADOS MOTOR              |     | X       |         |                  |
| MODELO: LANDER XTZ250                                                                                                                        | 3- CAIXA/CÂMBIO                 |     | X       |         |                  |
| COR: BRANCO                                                                                                                                  | 4- AGREGADOS CAIXA              |     | X       |         |                  |
| CHASSI: 9C6KG021090040712                                                                                                                    | 5- SISTEMA DIREÇÃO              |     | X       |         |                  |
| ANO DE FAB./MODELO: 2009/2009                                                                                                                | 6- SISTEMA DE FREIOS            |     | X       |         |                  |
| RENAVAM: 182935795                                                                                                                           | 7- SISTEMA ELÉTRICO             |     | X       |         |                  |
| POTÊNCIA: 249 cc                                                                                                                             | 8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO   |     | X       |         |                  |
| QUILOMETRAGEM:                                                                                                                               | 9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB |     | X       |         |                  |
| COMBUSTÍVEL: FLEX <input checked="" type="checkbox"/> GAS <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> ALC <input type="checkbox"/> | 10- SIST. ARREFECIMENTO         |     | X       |         |                  |
| Nº DO MOTOR: G379E-012572                                                                                                                    | 11- AGREGADOS SIST. ARREF.      |     | X       |         |                  |
| VEÍCULO RODANDO <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO                                                         | 12- SISTEMA SUSPENSÃO           |     | X       |         |                  |
| PARADO MOTIVO: Pane Mecânica                                                                                                                 | 13- PNEUS / RODAS / ESTEPE      |     | X       |         |                  |
| POSSUI MULTA <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO                                                            | 14- CARROCERIA                  |     | X       |         |                  |
| USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO                                          | 15- INTERIOR / ACESSÓRIOS       |     | X       |         |                  |
| CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?                                                                                                                   | 16- BANCOS                      |     | X       |         |                  |
|                                                                                                                                              | 17- FORRAÇÕES                   |     | X       |         |                  |
| DESTINO: DESATIVACÃO                                                                                                                         | 18- DIFERENCIAL                 |     | X       |         |                  |
|                                                                                                                                              | 19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS         |     | X       |         |                  |

VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE: R\$ 11.958,00

VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 11.958,00

VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO:  
R\$ 1.198,00

### OBSERVAÇÕES GERAIS

O VEICULO ENCONTRA-SE NA RUA HUMAITÁ, 196, SÃO LOURENÇO DO SUL/RS

CONCLUSÃO: O VEICULO DEVE SER DESATIVADO

OBS.: O VEÍCULO É BAIXADO NO DTERS SOMENTE EM CASO DE DESATIVACÃO POR DOAÇÃO OU DESATIVACÃO DEFINITIVA/ALIENAÇÃO.

Nos termos da Instrução Normativa 05/2021,  
declaramos que o veículo deverá ser:

consertado ☐ desativado ☒  
(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)

Classificado como,

☐ Adequado uso ☒ recuperável  
☐ Material Ferroso ☐ irrecuperável

Responsável Técnico:

SD PM MIGUEL RICHTER DA SILVA

Matrícula:

4946693

Data da publicação da CAVE no DOE

pág. \_\_\_\_

Responsável 1:

2° SGT PM RAFAEL MACHADO MEDEIROS

Matrícula:

3707628

Responsável 2:

SD PM LUIZ FELIPE FERREIRA DUARTE

Matrícula:

4523113