



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
Secretaria do Planejamento,
Orçamento e Gestão
Subsecretaria de Patrimônio
do Estado

LAUDO TÉCNICO / AVALIAÇÃO (PRECIFICAÇÃO) DE VEÍCULO Nº 003/2025

Secretaria:

ATIVACÃO ☐

AVALIAÇÃO ☐

CONCERTO ☐

DESATIVACÃO ☒

TRANSFERÊNCIA ☐

ÓRGÃO: BRIGADA MILITAR

UNIDADE: 30ºBPM

LOCAL DE INSPEÇÃO : RUA HUMAITA, 196, BAIRRO CENTRO, SÃO LOURENÇO DO SUL

DATA: 18/12/2025

PROCESSO Nº: 26/1203-9001963-4

ASSUNTO: DESCARGA DE VTR 8288

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
PLACA: JBM3881	ITENS AVALIADOS	Bom	Regular	Péssimo	Faltante (QUANT)
PREFIXO: 8288	1- MOTOR		X		
TIPO/MARCA: Motocicleta / HONDA	2- AGREGADOS MOTOR		X		
MODELO: XRE 300	3- CAIXA/CÂMBIO		X		
COR: VERDE	4- AGREGADOS CAIXA		X		
CHASSI: 9C2ND0910BR221725	5- SISTEMA DIREÇÃO		X		
ANO DE FAB./MODELO: 2011/2011	6- SISTEMA DE FREIOS		X		
RENAVAM: 458535400	7- SISTEMA ELÉTRICO		X		
POTÊNCIA: 291 CC	8- SIST. INJEÇÃO / CARBURAÇÃO		X		
QUILOMETRAGEM: 26.212	9- AGREGADOS SIST. INJEÇÃO/CARB		X		
COMBUSTÍVEL: FLEX ☐ GAS ☒ DIE ☐ ALC ☐	10- SIST. ARREFECIMENTO		X		
Nº DO MOTOR: ND09E1B221725	11- AGREGADOS SIST. ARREF.		X		
VEÍCULO RODANDO: SIM ☐ NÃO ☒	12- SISTEMA SUSPENSÃO		X		
PARADO MOTIVO: Pane Mecânica	13- PNEUS / RODAS / ESTEPE		X		
POSSUI MULTA ☐ SIM ☒ NÃO ☐	14- CARROCERIA		X		
USO DE PEÇAS EM OUTRO VEÍCULO? ☐ SIM ☒ NÃO ☐	15- INTERIOR / ACESSÓRIOS		X		
CASO POSITIVO QUAIS PEÇAS?	16- BANCOS		X		
	17- FORRAÇÕES		X		
DESTINO: DESATIVACÃO	18- DIFERENCIAL		X		
	19- EQUIP. OBRIGATÓRIOS		X		

VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE: R\$ 15.735,00

VALOR DO VEÍCULO (FIPE): R\$ 15.735,00

VALOR DO VEÍCULO PARA ALIENAÇÃO:
R\$ 3.147,00

OBSERVAÇÕES GERAIS

O VEICULO ENCONTRA-SE NA RUA HUMAITÁ, 196, SÃO LOURENÇO DO SUL/RS

CONCLUSÃO: O VEICULO DEVE SER DESATIVADO

OBS.: O VEÍCULO É BAIXADO NO DTERS SOMENTE EM CASO DE DESATIVACÃO POR DOAÇÃO OU DESATIVACÃO DEFINITIVA/ALIENAÇÃO.

Nos termos da Instrução Normativa 05/2021,
declaramos que o veículo deverá ser:

consertado ☐

desativado ☒

(PREENCHER SOMENTE QUANDO DESATIVADO)

Classificado como,

☐ Adequado uso

☒ recuperável

☐ Material Ferroso

☐ irrecuperável

Responsável Técnico:

SD PM MIGUEL RICHTER DA SILVA

Matrícula:

4946693

Miguel Richter da Silva

Data da publicação da CAVE no DOE

___/___/___

pág. ___

Responsável 1:

SGT PM RAFAEL MACHADO MEDEIROS

Matrícula:

3707628

Responsável 2:

SD PM LUIZ FELIPE FERREIRA DUARTE

Matrícula:

4523113